## 国斗加长臂挖掘机租赁 日照长臂挖掘机租赁

产品名称	国斗加长臂挖掘机租赁 日照长臂挖掘机租赁
公司名称	日照国斗基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市东港区石臼街道连云港路北海洋世家007 幢1号楼102号
联系电话	15762378686 15762378686

## 产品详情

挖掘机加长臂产生裂痕的原因

挖掘机弹性臂侧板发生裂纹的原因:包含原焊缝本身有气泡、夹渣和细小龟裂,在发掘机超负荷工作时,原焊缝处会发生细小裂纹并渐渐扩大:焊接时焊条与板材的功能不符而发生裂纹。

因挖掘机弹性臂体积较大,日照长臂挖掘机租赁,难以选用可靠有效的加热保温措施,焊后未 能完全除去焊缝周边母材淬硬区,导致焊缝强度下降,日照长臂挖掘机租赁公司,挖掘机作业过程中振 动冲击较大,焊缝处受力不均使焊缝开裂。

挖掘机弹性臂侧板裂纹的修复方法

焊前准备工作:用手砂轮将原焊缝裂纹处的油污、油漆、锈蚀等铲除洁净。用气刨机将焊缝裂纹刨割掉,刨割至侧板的本体,并将以往焊接的母材淬硬区铲除洁净。刨割后用角砂轮将切口打磨平坦(内侧接口打磨出V形坡口),清洗、粉色查看后,确保裂纹已悉数找到并铲除洁净。

根据现有维修条件,选用 5mm型号为E5015(J507)或E5016(J506)焊条,在350 温度下烘烤2h,再在100 保温,日照长臂挖掘机租赁报价,避免焊条吸潮,随用随取:焊接电流190~230A。

长臂挖掘机在松软地带或水中作业:在软土地带作业时,应了解土壤松实程度,并注意限制铲斗的挖掘范围,防止滑坡、塌方等事故发生以及车体沉陷较深。在水中作业时,应注意车体容许的水深范围(水面应在托链轮中心以下);如果水平面较高,回转支承内部将因水的进入导致润滑不良,日照长臂挖掘机租赁厂家,发动机风扇叶片受水击打导致折损,电器线路元件由于水的进入发生短路或断路。

我们主营长臂挖掘机租赁、加长臂挖掘机租赁等,欢迎您来电咨询了解。

国斗加长臂挖掘机租赁-日照长臂挖掘机租赁由日照国斗基础工程有限公司提供。国斗加长臂挖掘机租赁-日照长臂挖掘机租赁是日照国斗基础工程有限公司(www.rzgdjcgc.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:李经理。