

SMT贴片加工批发 深圳smt贴片加工 山东加工

产品名称	SMT贴片加工批发 深圳smt贴片加工 山东加工
公司名称	深圳市恒域新和电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角宏发创新园1栋105
联系电话	18922843331 18922843331

产品详情

深圳市恒域新和电子有限公司是一家专门做pcba的厂家。

深圳SMT加工优选恒域新和，我们可提供通讯模块类·数码MID·工业工控·电力等产品。品质+服务100%满意!

SMT制程中，锡珠产生的主要原因：PCB PAD设计不良、钢板开孔设计不良、置件深度或置件压力过大、Profile曲线上升斜率过大，锡膏坍塌、锡膏粘度过低。

欢迎来电咨询及来厂指导参观，了解更多请咨询深圳市恒域新和电子有限公司!

SMT制程不良原因及改善对策一（空焊，短路，直立）一，空焊产生原因改善对策1，锡膏活性较弱；1，更换活性较强的锡膏；2，钢网开孔不佳；2，开设准确的钢网；3，铜铂间距过大或大铜贴小元件；3，将来板不良反馈于供应商或钢网将焊盘间距

开为0.5mm；4，山东加工，刀压力太大；4，调整刀压力；5，元件脚平整度不佳（翘脚，变形）5，将元件使用前作检视并修整；6，回焊炉预热区升温太快；6，调整升温速度90-120秒；7，PCB铜铂太脏或者氧化；7，用助焊剂清洗PCB；8，PCB板含有水份；8，对PCB进行烘烤；9，机器贴装偏移；9，调整元件贴装座标；10，锡膏印刷偏移；10，调整印刷机；11，机器夹板轨道松动造成贴装偏移；11，COB加工生产，松掉X，SMT贴片加工批发，Y Table轨道螺丝进行调整；12，MARK点误照造成元件打偏，导致空焊；

深圳市恒域新和电子有限公司是一家专业的电子产品一条龙服务加工厂，自创办以来引进欧洲、日本等高科技生产设备和技术及先进的生产管理模式。承接OEM、ODM服务。现拥有SMT部、COB部、DIP部、PCBA部等四个部门。可提供通讯模块类·数码MID·工业工控·电力等产品。品质+服务100%满意!

SMT：表面组装技术

SMD：表面组装器件

LCCC：无引线陶瓷芯片载体

PLCC：塑料有引线芯片载体

QFP：象限扁平封装

PQFP：塑料象限扁平封装

SOIC：小外型集成电路

SOT：小外型晶体管

SOJ：带丁引线的小外型器件

SMOBL：裸铜上焊接掩膜工艺

MELF：金属电极引线面（圆筒式）器件

SOP：小外型封装 先贴后插，适用于SMD元件多于分离元件的情况

欢迎各新老客户前来我厂洽谈业务，了解更多请咨询深圳市恒域新和电子有限公司！

SMT贴片加工批发-深圳smt贴片加工-山东加工由深圳市恒域新和电子有限公司提供。SMT贴片加工批发-深圳smt贴片加工-山东加工是深圳市恒域新和电子有限公司（www.hyxinhe.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘秋梅。