

# 温州激光器维修 昆山佐越

产品名称	温州激光器维修 昆山佐越
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

## 产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

### 安全互锁继电器MSR12TTP(K6)

安全互锁继电器MSR127TP(K6)。用来实现自动重置。如果互锁电路闭合导通，此继电器会自动启动，激光器前面板的黄色互锁按钮同时也是LED指示灯会自动关闭。在任何时刻按住此按钮可以用来检查LED和24V直流电是否正常工作。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，激光器维修，升级与改造。

### 常见故障排除

#### 水冷机低压报警

压缩机进气端压强过低会导致低压报警

查看水冷机是否漏氟，在泄漏位置一般会发现油迹，查找油迹，如果发现泄漏需要补漏加氟

如果在冬天，室温很低，低压端压强也会很低，需要让室温上升，提高致冷剂的温度，或者强行启动压缩机，提高低压值。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

## 光纤激光器结构和原理

接入安全互锁继电器的互锁电路如下:

从激光器到光闸或光学加工头的传导光纤光学互锁电路

漏水探测器电路(激光器柜体内部底板的漏水传感器)

激光柜体前后门和光闸柜门互锁电路

外部互锁电路(急停输入:XP2安全互锁连接器的C2-C3和C1-C4)光闸内吸光体的温度探头(如果安装了光闸)

另外，光学互锁、漏水探测、激光柜体前后门状态同时在 Laserjet软件中监测和显示

外部急停连线或外部急停按钮可以连接到激光器的外部急停输入端。如果不使用，应在安全接头XP2相应的插针之间安装跳线.

温州激光器维修-昆山佐越(在线咨询)由昆山佐越激光技术有限公司提供。温州激光器维修-昆山佐越(在线咨询)是昆山佐越激光技术有限公司（[www.kszuoyue.com](http://www.kszuoyue.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。