

佛山cnc车床加工 捷悦科技 cnc车床加工厂

产品名称	佛山cnc车床加工 捷悦科技 cnc车床加工厂
公司名称	东莞市捷悦五金电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇蛟乙塘官塘街7号 A栋
联系电话	13823133135

产品详情

机床附件及刀具选购机床随机附件、备件及其供应能力、刀具，对已投产数控车床、车削中心来说是十分重要的。选择机床，需仔细考虑刀具和附件的配套性。

合理选用数控车床，应遵循如下原则：选用原则1. 前期准备确定典型零件的工艺要求、加工工件的批量，拟定数控车床应具有的功能是做好前期准备，合理选用数控车床的前提条件 满足典型零件的工艺要求。

注重控制系统的同一性生产厂家一般选择同一厂商的产品，至少应选购同一厂商的控制系统，这给维修工作带来极大的便利。教学单位，cnc车床加工厂，由于需要学生见多识广，佛山cnc车床加工，选用不同的系统，配备各种fang真软件是明智的选择。

丝杆与导轨平行度检验：装配丝杆时，cnc车床加工价格，丝杆与导轨的平行度必须 0.02mm。

精度检验的G1项中导轨在垂直平面内的直线度(只许凸)应由普通车床厂家进行保证，不作为重点检验项目。

4. 试运转前的准备机床几何精度检验合格后，需要对整机进行清理。用浸有清洗剂的棉布或绸布，不得用棉纱或纱布。清洗掉机床出厂时为保护导轨面和加工面而涂的防锈油或防锈漆。清洗机床外表面上的灰尘。在各滑动面及工作面涂以机床规定使滑油。仔细检查机床各部位是否按要求加了油，冷却箱中是否加足冷却液。机床液压站、自动间润滑装置的油是否到油位批示器规定的部位。佛山cnc车床加工-捷悦科技-cnc车床加工厂由东莞市捷悦五金电子科技有限公司提供。佛山cnc车床加工-捷悦科技-cnc车床加工厂是东莞市捷悦五金电子科技有限公司（www.dgjieyue.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋先生。同时本公司（www.dgjieyue.top）还是从事车铣件加工，车床件加工，东莞车铣件加工的服务商，欢迎来电咨询。