

嘉兴模块维修 激光器模块维修 昆山佐越

产品名称	嘉兴模块维修 激光器模块维修 昆山佐越
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

Laserjet软件使用

Laserjet无法联网

PHOTONICS

首先，检查 Laserjet 软件内是否已经添加了激光器，并将激光器设置为 Enable 其次，查看电脑网口的指示灯是否点亮，如果没有点亮说明网络物理连接出现问题。可能是G277没有通电，也可能是网线没插好，抑或是网线损坏。检查IG277的指示灯是否点亮，如果没有点亮，嘉兴模块维修，说明G277的24VDC输入有问题，解决此供电故障。

检查从G277到XP5一直到电脑网口的连接是否可靠，光纤激光器模块维修，如果连接没问题，可以尝试换一条网线试试。如果电脑跟一台激光器连接，需要使用交叉式网线(1-3，2-6，3-1.6-2).

IPG激光器维修

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，光纤激光器，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，激光器模块维修，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

公司主要从事中高功率光纤激光器维修置换业务，核心团队主要是由在该领域的一些专业人员组成，十

几年的行业工作经历，我们积累了丰富的专业技能，具备中高功率光纤激光器的成熟维修方案，还突破了国内IPG中高功率光纤激光器尖端的维修技术。

。 昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

光纤激光器结构和原理

接入安全互锁继电器的互锁电路如下:

从激光器到光闸或光学加工头的传导光纤光学互锁电路

漏水探测器电路(激光器柜体内部底板的漏水传感器)

激光柜体前后门和光闸柜门互锁电路

外部互锁电路(急停输入:XP2安全互锁连接器的C2-C3和C1-C4)光闸内吸光体的温度探头(如果安装了光闸)

另外，光学互锁、漏水探测、激光柜体前后门状态同时在 Laserjet软件中监测和显

外部急停连线或外部急停按钮可以连接到激光器的外部急停输入端。如果不使用，应在安全接头XP2相应的插针之间安装跳线.

嘉兴模块维修-激光器模块维修-昆山佐越(推荐商家)由昆山佐越激光技术有限公司提供。嘉兴模块维修-激光器模块维修-昆山佐越(推荐商家)是昆山佐越激光技术有限公司（www.kszuoyue.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。