

自贡市幼儿园及培训学校房屋抗震报告办理

产品名称	自贡市幼儿园及培训学校房屋抗震报告办理
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司检测部
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋华美路1号1-7号、1号A栋102
联系电话	0755-23011626 15999691719

产品详情

自贡市幼儿园及培训学校房屋抗震报告办理

面摸底排查工作。而为了掌握第一手资料，由教育部牵头，会同民政部、市场监管总局构成七个督查组，分赴各地进行明察暗访，督促工作进展。据报道，目前全国31个省份及新疆生产建设兵团已全部向社会公布了校外培训机构专项治理工作方案。同时，对校外培训机构已全面开展摸排，截至5月23日，已摸排校外培训机构近13万所，整改培训机构1.2万所。一、当前培训机构存在的问题 教育部组织的这次督查行动，重点指向校外培训的六类问题，包括培训机构存在严重安全隐患、没有办学许可证和业务执照或证照不完全，出现超纲抢跑和强化应试等不良举动，培训机构培训效果与中小学招生入学挂钩，中小学课堂不恪守讲授方案、非零起点讲授等举动，中小学教员课上不授课，到培训机构讲，以及诱导学生加入校外机构培训等举动。当前，教育培训机构普遍存在的问题是：1.市场混乱。无证无照培训多。牵涉到的环节多，只要是有关提高学生应试能力的项目，都能以培训的名义在市场上赢得一席之地。2.师资匮乏。因为培训需求庞大，导致师资力量严重不足。什么样的人都可以在培训机构教学，教师资质良莠不齐。3.课程僵化。培训主要是对学校教育的补充，有些培训机构，课程照搬照抄，没有自主开发的中心课程，教学缺乏针对性和系统性。不仅加重了学生的负担，效果还不明显。

2、肇事对房屋的损害

2.1、房屋前沿的护坡花坛，因汽车撞击而损坏，见照片3； 轴线侧为砖铺护坡，上抹水泥砂浆面层。由于花坛的损坏，导致距花坛不远处的护坡水泥砂浆面层，出现一条垂直墙面的细微直裂缝，见照片6。

2.2、汽车转向后，铁质车厢尾部挂撞到 轴线框架柱（见照片8的车厢刮痕），导致框架柱的饰面墙砖脱落。近距离观察，墙砖粘贴的结合层挂掉的面积不大，粉刷的基（底）层基本完好，剥离粉刷基层后，框架柱体的砼完好无损，见照片4、5。

轴线的框架柱饰面墙砖的脱落，发生在事故以前，与事故无关。

2.3、 轴线的填充砖墙与 交 A轴的墙柱结合处，有一条从室内地坪起向上发展，高2.30m的竖向裂缝

, 裂缝细微。

3、对底层的框架柱、梁、柱梁结合处、墙、玻璃和门等，均进行了仔细检查，未见裂缝和变形，结构完好无损。

对本工程进行结构安全性鉴定及附属工程检测，包括给水管道检测、排水管沟及管井检测、弱点管线检测、照明灯柱(路灯)检测、外墙欧式线条的材质及其施工工艺检测、外墙漏水检测、建筑物沉降、外墙偏差倾斜检测，检测面积约为24564m²，