

# pe排水管材 马鞍山pe排水管 安徽国登PE管

产品名称	pe排水管材 马鞍山pe排水管 安徽国登PE管
公司名称	安徽国登管业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县唐安路与大彭路交叉口西北100米
联系电话	15055107412 15055107412

## 产品详情

### PE排水管施工方案

#### 安装施工

1. PE给水管与金属管道、阀门、消防栓连接时，必须采用钢塑过渡接头或专门的法兰连接。
2. 在管路隆起部位或上坡地段均应设置排气阀，以减小气、水混压对管道的冲击。管道与排气阀的比例设计为1:8。
3. 由于PE管材本身具有较好的柔韧性和伸缩性，马鞍山pe排水管，所有管道安装均未考虑伸缩节的安装。

#### PE排水管材的优势

1. PE管材材较金属管硬度低、刚性差，在搬运、施工中应加以保护，避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置，以免二次装修破坏管道；
2. PE管材长期受紫外线照射易老化降解，安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层；
3. PE管材的线膨胀系数较大，pe排水管报价，在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。

PE排水管产生麻点的原因：

- 1、原料潮湿，pe排水管材，PE排水管表面产生小气泡定型后形成麻点，这类麻点在挤出的反方向上有拉伸形成的小尾巴，这时需对原料进行烘干处理。
- 2、生产PE排水管的原料中有难以塑化的杂质或晶点成份时，也会产生麻点。
- 3、生产PE排水管管时定型套的冷却水量不均匀。原因是随口径的增大，定型套受冷却水分布受重力影响越大，所需冷却水量越大，形成完整水膜越困难。
- 4、生产PE排水管时原料加热时间过长，机头和螺筒不清洁或加工温度太高或螺杆损伤都容易产生老化料，挤出时形成大的麻点。
- 5、定型套冷却水道堵塞会导致水量不匀造成PE排水管表面有麻点。

pe排水管材-马鞍山pe排水管-安徽国登PE管(查看)由安徽国登管业科技有限公司提供。pe排水管材-马鞍山pe排水管-安徽国登PE管(查看)是安徽国登管业科技有限公司(www.ahguodeng.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：米经理。同时本公司(www.hfgdbwg.com)还是从事合肥钢带波纹管，安徽钢带波纹管，钢带波纹管厂家的厂家，欢迎来电咨询。