## 正品北京华德柱塞泵A7V107LV2.0RZF00(T20)

产品名称	正品北京华德柱塞泵A7V107LV2.0RZF00(T20)
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

## 产品详情

A7V160LV2.0LZF00

A7V78EL2.0RPF00

A7V160LV2.0LZF00(T1)

A7V80EL2.0RPF00

A7V160LV2.0RPF00

A7V80LV2.0RZF00

A7V160LV2.0LPF00

A7V80LV2.0RPF00

A7V160LV2.0LZFH0

A7V107EL2.0RPF00

A7V160EL2.0RPF00

A7V107LV2.0RPF00

A7V160LV2.0RPFMO(T3)

A7V107LV2.0LPF00

A7V160LV2.0RZFM0

A7V107LV2.0RZF00(T20)

A7V250LV5.1RPFH0

A7V107LV2.0LZFM0

a. 液压泵严峻磨损。在低速作业时泵内走漏严峻;高速作业时,泵压力稍有进步,但因为泵的磨损及内泄,容积功率明显下降,很难达到额外压力。液压泵长时间作业又加重了磨损,油温升高,由此形成液压元件磨损及密封件的老化、损坏,丢失密封才能,液压油蜕变,最终导致毛病发作。 b. 液压元件选型不合理。动臂油缸规范为70 / 40非规范系列,密封件亦为非规范件,制形本钱高且密封件替换不方便。动臂油缸缸径小,必然使体系调定压力高。 c. 液压体系规划不合理。操作阀与全液压转向器为单泵串联,安全阀调定压力分16MPa,而液压泵的额外作业压力也为16MPa。液压泵经常在满负载或长时间超负荷(高压)状况下作业,而且体系有液力冲击,长时间不换油,液压油受污染,加重液压泵磨损,致使液压泵泵壳迸裂(后曾发现此类毛病)。