

ipg激光器维修 昆山佐越 南通模块维修

产品名称	ipg激光器维修 昆山佐越 南通模块维修
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，ipg光纤激光器维修，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

常见故障排除

光纤互锁报警

光纤互锁为光纤内部的安全回路断开导致，可能是光纤烧毁、没有插好、光纤头温度过高引起。

红光正常进入光纤，但不能从光纤头处可见，则说明光纤被打坏。

如红光可见，则检查并确保加工头锁紧

将光纤头从加工头内取出，短接光纤头导体，在光纤另外一端测量光纤电阻是否15千欧，并且扭动光纤时阻值仍然稳定。如果不是则说明光纤损坏，ipg光纤激光器模块维修，如果是则检查下面：

检查报警时光学头和光纤头是否发烫，这两者冷却不够或者较脏会导致温度较高，断开内部的温度开关。排查客户的加工头接口是否有问题，光纤头安全电路触点是否能与光学头触点紧密接触。检查 | G27 对应接头是否接触不良。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，ipg激光器维修，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

激光等级定义

1级(Cass1):通常条件下,裸眼长时间注视或通过光学器件(非大口径聚焦器件)观察都是安全的。通常是因为有害光辐射被完全封闭在装置内。

1M级(aass1M):302.5nm4000nm,裸眼长时间注视是安全的。但是通过放大镜或显微镜观察聚会产生危险。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月,南通模块维修,公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修(激光器模块,激光器电源,PC104电路板,IG277控制盒,IG309电路板,IG166电路板,激光器高反报警,严重错误代码),为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换,升级与改造。

激光安全

安全建议

限制对激光设施的接触。明确激光加工区的进入权限。可通过给门上锁,在门的外面安装警示灯和警示标志等方式进行限制。

在进入实验室出光操作前,悬挂出光警示标志,开启出光警示灯,通知周围人员在给激光器通电前,确认该设备预定的安全装置得到正确使用。包括:挡光板防火面、护目镜、面具、门联锁、通风设备、灭火设备。

ipg激光器维修-昆山佐越(在线咨询)-南通模块维修由昆山佐越激光技术有限公司提供。ipg激光器维修-昆山佐越(在线咨询)-南通模块维修是昆山佐越激光技术有限公司(www.kszuoyue.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:刘先生。