

100千瓦静音柴油发电机型号

产品名称	100千瓦静音柴油发电机型号
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-1000TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

100千瓦静音柴油发电机型号

欧洲狮动力规格齐全,功率从650W-300KW, 随时为用户提供不同功率的备用发电机,电力供应充足,为各项工地施工、工厂用电、酒店、大型超市、救急用电之守选。并配有专业的售后团队,提供完善、专业的发电机服务,希望我们的服务能给您创造更大的效益。

内燃时柴油发电机组电压不稳原因：

- 1、电线接线部份松动 检查柴油发电机组各连接部分，并与修理。
- 2、控制屏电压-电流选择开关失效 更换柴油发电机组开关。
- 3、控制屏电压调整电阻器失效 更换电压调压电阻器。
- 4、电压表失效，显示电压不稳 更换新电压表。
- 5、电压调节器不良或未调整调压器 仔细检查电压调节器是否不良或没有调整到位。即时更换或调整。
- 6、可能柴油发电机组运转中振动过大引起 即时查看是不是发电机组的减震垫损坏或机组不平衡。
- 7、可能是发动机的速度不稳定引起电压不稳 调整或改换柴油机燃油系统零件使其速度稳定

100千瓦静音柴油发电机型号

10KW开架柴油发电机

型号

GT-1000TSI

额定功率

KW

10

备用功率

11

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

950*640*700

净重

kg

220

噪音（7m处）

dB(A)

68-75

结构型式

开架款

发动机型号

OU-285TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

双缸、V型、直喷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

防护等级

IP22

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

32

机油容积

2.8

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含增值税

100千瓦静音柴油发电机型号

点火过弱

当火花塞打火弱时，发动机表现出的现象是工作无力，转速不稳，震动加剧，气缸中有反打声，并伴有回火或放炮现象。上述现象随着故障程度的加重而加重。造成打火弱的常见原因主要有三个：一是积炭过多。当机器工作环境太脏、工作时间过长、频繁启动或气缸燃烧不良、油料质量差时都容易使火花塞电极间形成积炭，从而造成打火弱，发现积炭时只要将火花塞清理干净即可；二是电极间隙过小。这种故障通过目测或用厚薄规测量即可确定，一般是由于使用或修理不当引起的，只要按该机组的规定数值将间隙调好即可；

三是火花塞绝缘瓷芯或高压线漏电。当绝缘瓷芯以及高压线损坏，或使用时间过长老化时易产生漏电，火花塞和高压线是否漏电可以通过试火的方法检验，当确定漏电时更换即可。除以上三种常见的原因外，磁控管内部元件故障也可导致打火弱甚至无火，这也可通过试火的方法来确定，当磁控管有故障时，只能整体更换磁控管。