

ipg激光器维修 模块维修 昆山佐越

产品名称	ipg激光器维修 模块维修 昆山佐越
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

结构原理

激光功率产生于激光模块中。每个激光模块可视作分立的激光器。根据不同模块类型，模块输出功率可达400W到1200w。根据激光器的额定输出功率，每台激光器会配备一定数量的模块。为了使模块中产生激光辐射，需要为模块提供60VDC~...75VDC(根据不同模块类型)的直流电压。各个模块的输出功率在合束器中合成进入单根光纤中(传导光纤)。可以选择安装光闸或光耦，用来实现接续不同芯径和不同长度的光纤。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，模块维修，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

激光等级定义

1级(Cass1):通常条件下，裸眼长时间注视或通过光学器件(非大口径聚焦器件)观察都是安全的。通常是因为有害光辐射被完全封闭在装置内。

1M级(aass1M):302.5nm4000nm，裸眼长时间注视是安全的。但是通过放大镜或显微镜观察聚会产生危险

。 昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，ipg激光器维修，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

Laserjet软件使用

Laserjet无法联网

PHOTONICS

首先，检查 Laserjet 软件内是否已经添加了激光器，并将激光器设置为 Enable 其次，查看电脑网口的指示灯是否点亮，如果没有点亮说明网络物理连接出现问题。可能是 G277 没有通电，也可能是网线没插好，抑或是网线损坏。检查 IG277 的指示灯是否点亮，如果没有点亮，激光器模块维修，说明 G277 的 24VDC 输入有问题，解决此供电故障。

检查从 G277 到 XP5 一直到电脑网口的连接是否可靠，如果连接没问题，激光易损易耗品，可以尝试换一条网线试试。如果电脑跟一台激光器连接，需要使用交叉式网线(1-3, 2-6, 3-1.6-2).

ipg 激光器维修-模块维修-昆山佐越由昆山佐越激光技术有限公司提供。ipg 激光器维修-模块维修-昆山佐越 是昆山佐越激光技术有限公司（www.kszuoyue.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。