

平潭县厂房钢结构安全鉴定报告办事处

产品名称	平潭县厂房钢结构安全鉴定报告办事处
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司
价格	2.00/平方
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号
联系电话	18150885086

产品详情

平潭县厂房钢结构安全鉴定报告办事处

平潭县厂房钢结构安全鉴定报告办事处，我公司始终坚持公正科学开拓创新周到争创的质量方针，以优质的服务快捷的速度为社会提供公正科学准确的检测数据。质量目标合同履约率%；标准规范法规执行率%；检测报告的主要数据和结论准确率%，其他差错率低于%；对客户的申诉与投诉%受理及回复；仪器设备的配备率和送检率达%；公司以福建省为依托，面向，为客户提供其优质的服务，公司以其雄厚的技术力量严谨的工作作风优质的服务质量，赢得了众多客户的高度赞誉，并与许多重要客户建立了良好的密切合作关系。公司秉承诚信、求实、创新的理念，坚持以人为本、崇尚科学、勇于实践，始终把为客户提供优质服务作为行动指南。终把诚实信用作为处理检测鉴定项目的标准，把服务为先作为做好工作的前提条件。为此赢得了众多客户的信赖和好评，在省内逐渐树立起了公司的良好品牌形象，各项检测都严格按照规定的有关标准和规范进行检测。

平潭县厂房钢结构安全鉴定报告办事处——钢结构构件的危险性鉴定应包括承载能力、构造和连接、变形等内容。当需进行钢结构构件承载力验算时，应对材料的力学性能、化学成分、锈蚀情况进行检测。实测钢构件截面有效值，应扣除因各种因素造成的截面损失。钢结构构件应重点检查各连接节点的焊缝、螺栓、铆钉等情况；应注意钢柱与梁的连接形式、支撑杆件、柱脚与基础连接损坏情况，钢屋架杆件弯曲、截面扭曲、节点板弯折状况和钢屋架挠度、侧向倾斜等偏差状况。

钢结构构件有下列现象者，应评定为危险点：构件承载力小于其作用效应的90%（ $r/ os < 0.9$ ）；构件或连接件有裂缝或锐角切口；焊缝、螺栓或铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等严重损坏；连接方式不当，构造有严重缺陷；受拉构件因锈蚀，截面减少大于原截面的10%；梁、板等构件挠度大于 $l_0/250$ ，或大于450mm；实腹梁侧弯矢高大于 $l_0/600$ ，且有发展迹象；受压构件的长细比大于现行国家标准《钢结构设计规范》（gbj17-88）中规定值的1.2倍；钢柱顶位移，平面内大于 $h/150$ ，平面外大于 $h/500$ ，或大于40mm；屋架产生大于 $l_0/250$ 或大于40mm的挠度；屋架支撑系统松动失稳，导致屋架倾斜，倾斜量超过 $h/150$ 。