

# 汽车刹车盘异响维修-闸坡镇（海陵岛）车本家汽车维修

产品名称	汽车刹车盘异响维修- 闸坡镇（海陵岛）车本家汽车维修
公司名称	阳江市海陵试验区车本家汽车维修店
价格	.00/次
规格参数	地点:闸坡镇
公司地址	海陵岛闸坡旅游大道车本家汽车维修店（即中石化加油站对面）
联系电话	13411340064

## 产品详情

我们的地址：海陵岛闸坡旅游大道车本家汽车维修店（即中石化加油站对面）电话：13411340064

汽车刹车片在汽车轮毂上的刹车盘旁边，洗车后因为刹车片上有水所以踩刹车会有异响，稍微会影响制动能力，但是跑一会水就会干，也就没有什么影响了。

### 刹车异响原因1

刹车的工作原理主要是来自摩擦，利用刹车片与刹车碟（鼓）及轮胎与地面的摩擦，将车辆行进的动能转换成摩擦后的热能，将车子停下来。一套良好有效率的刹车系统必须能提供稳定、足够、可控制的制动力，并且具有良好的液压传递及散热能力，以确保驾驶人从刹车踏板所施的力能充分有效的传到总泵及各分泵，及避免高热所导致的液压失效及刹车衰退。

### 刹车异响原因2

很有可能是前轮的刹车片的厚度警示铁片磨损到刹车盘发出的异响。这就说明前轮的刹车片厚度小于3MM需要更换了。

后轮的刹车形式一般有2种，一种是盘式制动，一种是鼓式制动。盘式制动的刹车片和前轮一样。一般是车辆行驶到6W公里左右就需要更换了。鼓式制动一般是车辆行驶到10W公里左右就需要更换了。这个公里数也不是绝对的，因为每辆车的行驶路况不同，每个驾驶员的驾驶习惯都不同，都会影响到刹车片的使用寿命。可能使用的公里数长也有可能短。所以上说的公里数就是个大概值。最准确的还是要检查下刹车片的厚度。如果刹车片厚度小于3MM就需要更换了。

车本家汽车维修店海陵岛唯一配套拖车一体化服务专业维修大小事故车辆、真空补胎、专业救援、服务优质信誉好、修车有高手、配件价格优、一流技术、一流服务、一流便利、价格实惠联系人：陈生

地址：海陵岛闸坡旅游大道车本家汽车维修店