

# 丽水模块维修 昆山佐越激光 ipg激光器

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 丽水模块维修 昆山佐越激光 ipg激光器      |
| 公司名称 | 昆山佐越激光技术有限公司              |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址） |
| 联系电话 | 13564709964               |

## 产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

### 常见故障排除

#### 温度过高报警

此报警一般是由于机柜内湿度过高且外界环境温度过高引起，丽水模块维修，激光器在高温高湿的环境中工作容易出现此报警

激光器内部有温度湿度监测电路板IG351，此板通过检测的柜体内温度和相对湿度得出温度值，如果外部冷却水的温度低于温度，有可能会導致激光器柜体内的通水冷却部件结露。外部冷却水的温度范围18-25度。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

### 激光等级定义

1级(Cass1):通常条件下，裸眼长时间注视或通过光学器件(非大口径聚焦器件)观察都是安全的。通常是因为有害光辐射被完全封闭在装置内。

1M级(aass1M):302.5nm4000nm，激光易损易耗品，裸眼长时间注视是安全的。但是通过放大镜或显微镜观察聚会产生危险。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，ipg激光器模块维修，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码）。

## 激光安全

### 安全建议

使用完激光器，在离开前关闭激光器和电源，制定安全操作流程，定期维护和修正，加强管理，对员工进行安全培训和技术培训，ipg激光器，提高危险防范意识，熟悉激光器操作流程.

人工安全培训:形体新员工安全培训机制，老员工定期考评机制，提高员工的安全意识.

丽水模块维修-昆山佐越激光-ipg激光器由昆山佐越激光技术有限公司提供。丽水模块维修-昆山佐越激光-ipg激光器是昆山佐越激光技术有限公司（[www.kszuoyue.com](http://www.kszuoyue.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。