

# 台州高价光纤激光器 佐越激光

产品名称	台州高价光纤激光器 佐越激光
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

## 产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

### 激光器使用注意事项

为更好使用光纤激光器，保障其有效稳定的运行，有以下几个问题需要用户予以关注并正确处置：

1.当天气炎热并湿度较大时，应在激光器主电源开启后，激光器出光前，让机器附带的空调运行30分钟以上，从而有效去除机箱内的湿气并控制机箱内小环境的温度，保证机箱内的部件的不会由于温湿度造成故障。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

### 激光安全

#### 安全建议

限制对激光设施的接触。明确激光加工区的进入权限。可通过给门上锁，在门的外面安装警示灯和警示标志等方式进行限制。

在进入实验室出光操作前，悬挂出光警示标志，开启出光警示灯，通知周围人员在给激光器通电前，确认该设备预定的安全装置得到正确使用。包括：挡光板防火面、护目镜、面具、门联锁、通风设备、灭火

设备.

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

常见故障检查

水冷机高压报警

放冷剂热量无法有效排除，导致高压报警

检查过滤同，过新公影响进风量，清洁或更换G2级粗效过滤棉环境温度过高，水冷机远离热源，高价光纤激光器，保证工作环境温度凉爽

过滤网靠墙太近，会影响冷却风进风量，过滤网离墙至少1m水冷机所处环境较时闭，热风无法有效排出，保证水冷机风扇上方空间开阔水冷机有门打开了，冷凝器通风量变小，需关闭侧门

台州高价光纤激光器-佐越激光(图)由昆山佐越激光技术有限公司提供。台州高价光纤激光器-佐越激光(图)是昆山佐越激光技术有限公司( [www.kszuoyue.com](http://www.kszuoyue.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。