

东莞监控系统厂家浅析监控系统的常见因素及解决方案

产品名称	东莞监控系统厂家浅析监控系统的常见因素及解决方案
公司名称	东莞市锐途网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东城街道岗贝东城路283号世博广场K区1502B号
联系电话	86-0769-23030760 13412933085 13528678687

产品详情

据东莞监控系统厂家小编了解到，在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后，都有可能出现这样那样的故障现象，这些故障现象或是不能正常运行，或是系统达不到设计要求的技术指标；或是整体性能和质量不理想，出现所谓的一些“软毛病”。这些问题对于一个监控工程项目来说，特别是对于一个复杂的、大型的监控工程不说，是在所难免的。出现问题后，设法解决这些问题，是工程技术人员的义务和责任。

故障：无图像显示，无视频信号。

故障现象描述：线路正常连接、通电后，中控室显示终端上无图像显示，硬盘录像机“无视频信号”、矩阵、图形分割器等“Nosignal”提示存在。

原因分析：此现象一般情况可断定前端视频信号没有正常传送给控制设备，有可能是摄像机未正常供电，没有工作；电源线断路，摄像机未通电；视频线断路；BNC头焊接不牢靠等。

解决方法：首先确认摄像机是否通电，是否正常工作；如果摄像机未通电，则检查电源、变压器、电源线等；如果摄像机通电，则可用排除法将摄像机直接连接在显示终端观察，如还没有显示，则确定摄像机故障，如有图像显示，则可确定视频传输线路有故障，检查视频线及BNC接头，确认后更换线缆或重新焊接BNC接头。

在一个监控系统中，问题的出现多发生在调试和试运行阶段。已经过试运行并验收交付使用的系统，一般来说，短时期内不应该出现问题。即使投入使用的系统出现了问题，往往也是发生在设备质量或施工质量（特别是传输部分的施工质量）方面。

希望东莞监控系统安装公司小编说的能够帮得上广大消费群众，锐途网络科技是一家高科技安防网络技术服务提供商，致力于安防监控工程、智能防盗报警、门禁考勤系统、公共广播系统、集团电话、计算

机网络集成等弱电工程及高科技产品服务。