

个旧环氧树脂地坪报价 个旧环氧树脂地坪 鑫科地坪

产品名称	个旧环氧树脂地坪报价 个旧环氧树脂地坪 鑫科地坪
公司名称	云南鑫科地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市经开区昌宏路口鑫森花园5-1-102号
联系电话	15969428519

产品详情

环氧地坪出现发白的原因：

- 1)冬天油漆反应速度过慢，且硬化剂与空气反应产生白雾状；
- 2)在低温多湿之场合施工；
- 3)施工后遭水侵入。

预防方法：

- 1)选择适当硬化剂；
- 2)避免低温多湿条件施工，不得已时应采取加温除湿措施，如空调加温降湿，暖风机加温；
- 3)避免施工后有水侵入。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心 用心 细心 品质永保称心”。

环氧地坪出现齿痕的原因：

- 1)镘刀镘涂后，个旧环氧树脂地坪厂家，没有再抹平；
- 2)涂料粘度过高，流平性不佳；

3)涂料反应过快。

预防方法：

1)正确使用镘刀均匀涂布；

2)选用粘度低、流平性好的涂料(尤其在冬天)；

3)夏季选择反应不太快的涂料。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，个旧环氧树脂地坪报价，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心 用心 细心 品质永保称心"。

环氧地坪验收标准：1、环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，个旧环氧树脂地坪，即硬度达到完成固化的80%左右；2、表面不能出现发粘现象；3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；4、流平性好，个旧环氧树脂地坪价格，无镘刀痕，大面积接口处基本平整;5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的缺陷；7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

云南鑫科地坪工程有限公司，是一家专业从事地坪工程施工和车库标识安装的公司，公司自成立以来，一直致力于云南地坪行业的施工。我们的目标：以客户为核心，打造地坪行业好品牌 我们的宗旨：精心 用心 细心 品质永保称心"。

个旧环氧树脂地坪报价-个旧环氧树脂地坪-鑫科地坪(查看)由云南鑫科地坪工程有限公司提供。云南鑫科地坪工程有限公司（www.ynxkfdp.com）是一家从事“pvc地板,彩砂地坪,环氧防静电自流平,环氧艺术地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫科地坪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鑫科地坪在塑料建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！