

阳泉高压电缆 盛含线缆 阳泉高压电缆厂

产品名称	阳泉高压电缆 盛含线缆 阳泉高压电缆厂
公司名称	山西盛含线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区万水物贸城五区88号
联系电话	13513626227

产品详情

山西盛含线缆有限公司是一家专业销售电线电缆产品的公司，主要销售“盛含牌”商标电线电缆。主营：电力电缆，高压电缆，矿用电缆，阳泉高压电缆厂，控制电缆，橡套软电缆等。

质量管理

大长度连续叠加组合的生产方式，使生产过程中任何一个环节、瞬时发生一点问题，就会影响整根电缆质量。质量缺陷越是发生在内层，而且没有及时发现终止生产，那么造成的损失就越大。因为电线电缆的生产不同于组装式的产品，可以拆开重装及更换另件；电线电缆的任一部件或工艺过程的质量问题，对这根电缆几乎是无法挽回和弥补的。事后的处理都是十分消极的，不是锯短就是降级处理，要么报废整条电缆。它无法拆开重装。

电线电缆的质量管理，阳泉高压电缆价格，必须贯串整个生产过程。质量管理检查部门要对整个生产过程巡回检查、操作人自检、上下工序互检，这是产品质量，提高企业经济效益的重要和手段。

山西盛含线缆有限公司是一家专业销售电线电缆产品的公司，主要销售“盛含牌”商标电线电缆。主营：电力电缆，高压电缆，矿用电缆，控制电缆，橡套软电缆等。

高压电缆主要种类有YJV电缆、VV电缆、YJLV电缆、VLV电缆。

YJV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（铜芯）

VV电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（铜芯）

YJLV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆

VLV电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆

山西盛含线缆有限公司是一家专业销售电线电缆产品的公司，主要销售“盛含牌”商标电线电缆，公司主要销售产品有35KV及以下高低压电力电缆、预分支电缆、电焊线、防老化线、护套线、10KV及以下矿用电缆、控制电缆、电气装备用电缆、架空导线等。

高压电缆质量问题及其原因首先是外观缺陷问题，该问题主要体现在以下几个方面：表面不光滑;表面有熟料粒子(早期硫化橡胶粒子)或杂质;电线电缆表面划伤、擦伤;表面有塌陷;表面有麻花纹。针对以上问题做一个简单的分析：1、模套承线太长或太短、模口不光滑且孔径太大;机头、模口或机身温度低;橡胶塑性小等均有可能导致橡胶套电缆表面不光滑。2、供给的橡胶不干净，含有杂质;胶料焦烧时间太短;挤橡胶机身、机头或口模温度太高;机头内橡胶流动不顺，有橡胶滞留死角;螺杆不光滑、粘胶等均有可能导致橡胶套电缆表面出现熟料粒子(早期硫化橡胶粒子)或杂质。3、模套不光滑，无倒角;有杂质或熟胶粒子堵住模口;在硫化管内拖管擦伤;硫化管出口密封橡皮垫圈孔径偏小等均有可能导致橡胶套电缆表面划伤、擦伤。4、模套孔径太大;导电线芯外层股线间、单丝间空隙偏大，缆芯外径不均匀;橡胶塑性小，粘性差;橡胶中有杂质;对模距离小，阳泉高压电缆，压力小等均有可能导致橡胶套电缆表面塌陷。5、模套孔径太小;橡胶挤出不足，线芯缝隙不满;导电线芯或缆芯跳线;对模距离短等均有可能导致橡胶套电缆表面出现麻花纹。

其次是橡胶套电缆表面起泡或炸口现象，引起该问题的主要原因有以下三点：1)线芯潮湿，阳泉高压电缆厂家，橡胶含有水分;2)橡胶硫化不足或进放汽太快;绞线或缆芯接头不好，蒸汽进入线芯内部;此外还有橡皮断面有细孔现象，导致该现象的主要原因有：1)蒸汽压力低;2)橡胶致密性不够;3)停机硫化时，蒸汽压力放的过快。

阳泉高压电缆-盛含线缆-阳泉高压电缆厂由山西盛含线缆有限公司提供。山西盛含线缆有限公司(www.tyshxl.com)是从事“电线电缆,电力电缆,防火电缆,控制电缆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曹经理。