

## 二手观光车 上海观光车 知豆

产品名称	二手观光车 上海观光车 知豆
公司名称	福州知豆新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山镇阳岐路上岐155号
联系电话	15750807087 15750807087

## 产品详情

### 电动观光车充电机工作条件

福州知豆新能源科技有限公司公司主营：电动观光车|电动老爷车|电动货车|电动高尔夫球车|电动餐车|电动消防车|燃油观光车|燃油老爷车等，二手观光车，

针对环卫系统的保洁环卫车、清扫环卫车、清运环卫车、冲洗环卫车、洗地机等系列近百种车型的高性能新能源环保电动车的高科技民营企业。

- (1) 海拔高度不超过2000米；
- (2) 周围介质温度不高于+40 及不低于 - 10 ；
- (3) 空气相对湿度不大于85%（当介质温度在20 ±5 时）；
- (4) 无导电尘埃的地方；
- (5) 无危险的环境；
- (6) 不含有能腐蚀金属及绝缘的气体及蒸汽的环境；
- (7) 在没有雨雪侵袭的地方；
- (8) 在垂直面倾斜不超过5度及无剧烈振动和冲击的地方。

福州知豆新能源科技有限公司公司主营：电动观光车|电动老爷车|电动货车|电动高尔夫球车|电动餐车|电动消防车|燃油观光车|燃油老爷车等，

针对环卫系统的保洁环卫车、清扫环卫车、清运环卫车、冲洗环卫车、洗地机等系列近百种车型的高性能新能源环保电动车的高科技民营企业。

一辆刚完成蓄电池维修的电动巡逻车，行驶不到一年的时间就用坏了几个蓄电池。开始时驾驶员认为是点了中有短路故障，但一直查不出短路的部位。在更换了电源、点火和起动线束总成后，还是不能解决问题。

随后偶然一次行车途中，电动巡逻车在爬坡时受到颠簸后，驾驶员突然发现仪表盘背后冒出电火花。于是将车停住，以免踩下加速踏板，以免寻找放电部位。结果发现跳火发生在仪表盘背后电流表的负极接线柱处，并还发现仪表盘壳在负极接线柱周围，有电火花烧蚀的痕迹。由此而判定，蓄电池的多次损坏原始是该处短路所造成的。

福州知豆新能源科技有限公司公司主营：电动观光车|电动老爷车|电动货车|电动高尔夫球车|电动餐车|电动消防车|燃油观光车|燃油老爷车等，

针对环卫系统的保洁环卫车、清扫环卫车、清运环卫车、冲洗环卫车、洗地机等系列近百种车型的高性能新能源环保电动车的高科技民营企业。

### 电动货运车特点

- 3、接纳直流牵引电动机，景区观光车，牵引力大，步履儿速度行走，能蒙受沉重的物料搬运。
- 4、提拔体系接纳团体式液压泵站，启动提拔按钮即能将物料轻轻托起，上海观光车，启动降落按钮，液压油缸自动复兴，物料就可以缓缓放下。
- 5、行走速度控制选用新型的MOS管无级调速体系，操作时可根据装载的物品、周边环境、随意的控制前进撤退的速度。如选用进口无级调速体系，可方式多项控制步调，结果更佳。

二手观光车-上海观光车-知豆由福州知豆新能源科技有限公司提供。福州知豆新能源科技有限公司（[www.zd-ev.com](http://www.zd-ev.com)）为客户提供“电动观光车,电动老爷车,电动消防车,电动载货车,电动巡逻车”等业务，公司

拥有“知豆电动车”等品牌。专注于电动车和配件等行业，在福建福州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：梁经理。