

# 拉萨市钢结构安全鉴定办理单位

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 拉萨市钢结构安全鉴定办理单位        |
| 公司名称 | 深圳市住建工程检测有限公司         |
| 价格   | 2.00/平方               |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号 |
| 联系电话 | 18150885086           |

## 产品详情

### 拉萨市钢结构安全鉴定办理单位

同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合下述条件时，可按火灾危险性较小的部分确定”这样说来如果存在丁类的物质应该被划为丁类才对啊？求教高手~！

### 鉴定内容

- 1.现场勘查火灾残余状况，观察结构损伤严重程度，了解火灾过程。
- 2.采用钻芯法检测楼板、梁、柱混凝土强度，并检查混凝土表面的烧伤深度。
- 3.采用回弹法检测构件的混凝土强度。
- 4.检测钢构件表面涂层的燃烧残余物，检查钢构件是否存在明显的变形。
- 5.根据现场混凝土表面颜色、开裂、疏松脱落及钢构件表面残余物等情况综合判断火灾温度。
- 6.根据火灾温度及现场检测数据，判断结构构件安全性。

答：看你题，你的问似偏面了！我们讨论一下：先看条文再答你的问号？

### 海阳市正规工业厂房安全检测鉴定单位怎么收费的\*新闻

因你的问，时间尚未进入GB5001-2014实施时间，仍以《建筑设计防火规范》GB5001-2006来讨论。

3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合下述条件时，可按火灾危险性较小的部分确定：

1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%，且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施；

2 丁、戊类厂房内的油漆工段，当采用封闭喷漆工艺，封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统，且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于20%。

好！条款完正了。我认为你漏了3.1.2条中1、2款，且未述清，不符合可按火灾危险性较小的部分确定的条件。故会问：“难道此为介于丁类和戊类中间的一级么？”答：一定分清丁、戊类厂房的。我把3.1.2条中条文说明截一部分，你的问题应该很容易确定：……当符合下述条件时，可按火灾危险性较小的部分确定。土一点：油漆工段同存在在丁、戊类厂房内，那么要看火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例与采用的系统了。