

兴宁区办房产权前的安全检测报告

产品名称	兴宁区办房产权前的安全检测报告
公司名称	深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室
联系电话	13926589609

产品详情

兴宁区办房产权前的安全检测报告

损伤现状, 对其安全性、使用性、适用性与耐久性进行综合评定。现场初步确定过火区域与非过火区域后, 在过火区域内, 按以下原则对钢构件的火损分为五个评定等级:

- (1) 1级: 构件无(明显)损伤, 防火涂层仅为烟火熏黑; 应清除表面, 重新刷涂的措施。
- (2) 2级: 构件防火涂层熏烤发黄、变色; 应清除表面, 并检查涂层内钢构件是否受损。
- (3) 3级: 构件防火涂层碳化、开裂、剥落; 清除防火涂层, 采取加固补强措施。
- (4) 4级: 构件明显弯曲变形, 或焊缝开裂; 采取恢复变形或加固补强措施。
- (5) 5级: 构件扭曲、屈曲、变形过大或局部坍塌; 采取更换的措施。

8) 对于重要和大型公共钢结构建筑物(构造物), 必要时可进行结构动力测试或提出结构安全性监测的建议。

很多业主在设计阶段都会压缩设计预算, 这就使设计单位在设计过程中出现图纸抄袭的现象。促使很多厂房的结构和布置形式一样, 有的设计师为了节省工作时间, 直接利用以完工图纸进行改动, 这就会在设计的过程中, 出现设计遗漏。同时降低设计成本会使图纸在审核过程中也不被重视, 对图纸中存在的问题视而不见, 对错误的结构尺寸依然沿用的状况。

2钢结构质量不合格

我国有很多型钢的生产厂家, 这些厂家的生产能力参差不齐, 生产能力强的厂家都是用数控机床来完成加工, 这类生产厂家在型钢的制造、钻孔、除锈等方面技术十分, 同时这些生产厂家都具备较全的资质。有些技术和实力相对落后的小厂, 则是采用人工加工的形式, 这不仅会造成型钢构件的尺寸问题, 同时为了降低成本, 这些小厂商会*da限度的降低原材料成本, 并且简化施工工序, 这加大了型钢构件的质

量隐患。

3钢结构厂房施工不规范

能进行钢结构厂房施工的外协队伍有很多，这些队伍有着不同的施工能力，队伍的人员配备，施工资质都有很大区别，如果施工队伍的管理不规范，就不能进行很好的施工，使施工组织不规范，不仅降低了施工效率还为厂房钢结构的施工质量带来隐患。