

# 一建钢结构工程 网架加工 新乡网架

产品名称	一建钢结构工程 网架加工 新乡网架
公司名称	济宁一建钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市车站西路中煤创业园
联系电话	15092678963 15263732310

## 产品详情

网架结构为一种空间杆系结构，具有三维受力特点，能承受各方向的作用，并且网架结构一般为高次超静定结构，倘若一杆局部失效，仅少一次超静定次数，内力可重新调整，整个结构一般并不失效，具有较高的安全储备。所以网架结构的本身是受力的，网架工程在实施的前期一定要有严谨的设计组织。

其空中交汇的杆件既为受力杆件，网架安装，又为支撑杆件，工作时互为支撑，网架加工，协同工作，因此它的整体性好，稳定性好，空间刚度大，能有效承受非对称荷载、集中荷载和动荷载，并具有较好的抗震性能。同时，新乡网架，在节点荷载作用下，各杆件主要承受轴向的拉力和压力，能充分发挥材料的强度，节省钢材。而且网架结构组合有规律，大量节点和杆件的形状、尺寸相同，并且杆件和节点规格较少，便于生产，产品质量高，现场拼装容易，可提高施工速度。

济宁一建钢结构工程有限公司专业制作螺栓球等网架及网架配件的设计、制作、安装的公司，并以合适的价格供应市场，公司始终本着价格可以低，质量要求不可以低的原则，求量求发展，质量从车间抓，网架工程，严格把关产品的质量。本公司拥有数十台螺栓球加工车床、刨床、网架杆件下料机、杆件自动弧焊机、杆件抛丸除锈机、探伤仪等一整条网架制作生产线及检验检测设备。

彩钢板钢结构厂房最容易漏雨位置一般会在檐口天沟接头处、窗户上下口、屋面采光带、墙面1.2m收边处以及气楼等位置。因此有几处细节部分要引起重视：

1. 天沟太小导致反水倒灌，或者落水管间距不够或者管径太小；
2. 堵头没加；

3. 没有止水胶条；
4. 屋面板搭接长度不够，或者放水措施没做；
- 5 使用不当，比如大风天不关窗；
- 6.密封胶打得质量不好；
7. 梁的挠度太大，符合规范要求，但是不符合使用要求，没有与彩钢板同时考虑；
8. 檩条规格太小。

一建钢结构工程(图)-网架加工-新乡网架由济宁一建钢结构工程有限公司提供。济宁一建钢结构工程有限公司（[www.jiningyijian.com](http://www.jiningyijian.com)）位于济宁市车站西路中煤创业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前一建钢结构工程在钢结构中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。一建钢结构工程取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。一建钢结构工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。