

# 台湾油升叶片泵VPC-30-F-A2 VPC-40-F-A1

产品名称	台湾油升叶片泵VPC-30-F-A2 VPC-40-F-A1
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

## 产品详情

故障原因：(1)液压油箱油面过低；

排除方法：添加液压油

故障原因：(2)没按季节使用液压油；

排除方法：通常适用46#液压油（或68#）无需要特别更换，冬季的北方特冷时考虑使用32#

故障原因：(3)进油管被脏物严重堵塞；

排除方法：取出管内异物

故障原因：(4)油泵主动齿轮油封损坏，空气进入液压系统；

排除方法：更换老化的或损坏的油封、O形密封圈

故障原因：(5)油泵进、出油口接头或弯接头“O”形密封圈损坏，弯接头紧固螺栓或进、出油管螺母未上紧，空气进入液压系统；

台湾油升YEOSHE柱塞泵 台湾油升YEOSHE叶片泵 台湾油升YEOSHE油泵

苏州登正机电有限公司专业销售台湾柱塞泵 台湾叶片泵 台湾油泵

台湾油升YEOSHE柱塞泵

V25柱塞泵：

( 1 ) V25A1R-10X , ( 7 ) V25A2R-10X , ( 13 ) V25A3R-10X , ( 19 ) V25A4R-10X

( 2 ) V25A1L-10X , ( 8 ) V25A2L-10X , ( 14 ) V25A3L-10X , ( 20 ) V25A4L-10X

( 3 ) V25B1R-10X , ( 9 ) V25B2R-10X , ( 15 ) V25B3R-10X , ( 21 ) V25B4R-10X

( 4 ) V25B1L-10X , ( 10 ) V25B2L-10X , ( 16 ) V25B3L-10X , ( 22 ) V25B4L-10X

( 5 ) V25C1R-10X , ( 11 ) V25C2R-10X , ( 17 ) V25C3R-10X , ( 23 ) V25C4R-10X

( 6 ) V25C1L-10X , ( 12 ) V25C2L-10X , ( 18 ) V25C3L-10X , ( 24 ) V25C4L-10X

V38柱塞泵 :

V38A1R-10X , V38A2R-10X , V38A3R-10X , V38A4R-10X

V38A1L-10X , V38A2L-10X , V38A3L-10X , V38A4L-10X

V38B1R-10X , V38B2R-10X , V38B3R-10X , V38B4R-10X

V38B1L-10X , V38B2L-10X , V38B3L-10X , V38B4L-10X

V38C1R-10X , V38C2R-10X , V38C3R-10X , V38C4R-10X

V38C1L-10X , V38C2L-10X , V38C3L-10X , V38C4L-10X