

Lafert拉法特伺服电机故障报警维修 拉法特伺服驱动器维修

产品名称	Lafert拉法特伺服电机故障报警维修 拉法特伺服驱动器维修
公司名称	桐乡市信维工业控制设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	桐乡市梧桐街道中华路86号
联系电话	(0573) 88373872 13819027057

产品详情

Lafert 特殊无刷伺服电机维修 系列如下：

B36I - B56P - B63I - B63P - B71I - B71P - B100I

lafert 标准无刷伺服电机维修 系列如下：

B28S-B56J-B63Q-B63J-B71Q-B100P-B132I

Lafert 直流驱动电机维修 系列如下：

B10P - B16P - B18P - F13

lafert伺服控制器（驱动器、放大器）维修 系列如下：

Micro Drive-Power Box-Maix Drive

Lafert伺服系统提供B36I、B56P、B71I、B71P、B28S、B56J、B63Q、B71Q、B100P、B10P、B18P等系列的伺服电机以及micro、Power Box、Maxi等系列的驱动器。本公司提供优质、全面的第三方售后维修服务。

作为Lafert伺服系统亚洲维修中心，我们公司所有维修人员都经过了专业的培训和实践、检测维修机械也是针对Lafert公司专门研发的。我们的承诺：以实惠的国内价格为您提供专业优质的国际水准服务！

下面提供参考的只是部分Lafert伺服电机、控制器（驱动器、放大器）的维修实例：

Lafert N B71121伺服电机维修：

故障现象：

电机运行10分钟就报过热。

摸电机壳体发烫，手有灼伤感。

维修方法：

经检查发现转子磁性下降，充磁后提高性能。

编码器反馈误差大，导致电机工作电流过大。

Lafert Mircro 系列伺服驱动器维修：

开机时SERVO FAULT报警。

维修方法：

检查发现主控板存储电路故障，自检没有通过。

进一步分析原因后，发现一下拉电阻电阻值变化，更换后故障排除。

标准无刷B711系列伺服电机维修：

编码器无反馈信号。

打开伺服电机后盖，发现有粉末。

更换编码器。

清理后安装校准。

B10P系列直流驱动伺服电机维修：

线圈短路。

重做线圈。

更换整流子。

部分型号：

LAFERT 63、71、80、90、100、112、132、160、LAFERT AM 80ZAA 、LAFERT AM-80ZBA
AM 80ZCA AM 90SAA AM 90LBA AM90LCA AM90LDA AM100LAA
AM100LBA、LAFERT AM100LCA AM112MAA AM112MBA AM132SZA
AM132MZA AM132MZA AM132MBA AM160MXA , LAFERT B6306P ; B36I -、B56P -
B63I -、B63P -、B71I -、B71P - B100I , B6306P-02276/EM100040A、B6308P、B7108P、B7116P、B7128P、B7
108Z-03074、B71121-01347 , B36I、B36EB14M4AL90000、B56P、B71I、B71P , B6306P ; B6306P-02276/EM1
00040A、B6308P、B7108P、B7116P、B7128P、B7108Z-03074、B71121-01347 , B28S、B56J、B63Q、B71Q、
B100P、B10P、B18P , B28S-、B56J-、B63Q-、B63J-、B71Q-B100P-、B132I、LAFERT
B6306P ; B6306P-02276/EM100040A、B6308P、B7108P、B7116P、B7128P、B7108Z-03074、B71121-01347

