

## 加固工程，房屋基础纠偏找“崔氏”，崔氏建筑为您解烦恼！

产品名称	加固工程，房屋基础纠偏找“崔氏”，崔氏建筑为您解烦恼！
公司名称	惠州市崔氏建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州市金山道200号金山花园黄金岛D1栋2单元1层04房
联系电话	18928300781

### 产品详情

建筑物产生倾斜变形的原因主要有以下几种：1、建筑物的四周地势略高，排水不畅，使地基承载能力有所下降。2、地基变形使地沟开裂，导致下水管断裂，大量水直接渗入地下，时建筑物地基承载能力急剧下降。3、甲乙单元变形缝处两墙的基础共同用一混泥土垫层，甲单元沉降后，乙单元该墙体下的混泥土垫层卸载，使甲单元变形缝下方地基的应力减小。4.地基土应力分布不均匀，使地基产生不均与变形。5、纠倾加固时，施工顺序的错误导致建筑物加速倾斜。