

# Omron欧姆龙伺服电机驱动器控制器变频器故障报警维修

产品名称	Omron欧姆龙伺服电机驱动器控制器变频器故障报警维修
公司名称	桐乡市信维工业控制设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	桐乡市梧桐街道中华路86号
联系电话	(0573) 88373872 13819027057

## 产品详情

欧姆龙变频器维修故障报警主要分异常报警和警告报警显示异常过电流（OC）加速中电流超过（OCA）减速中电流超过（OCD）恒常状态电流超过（OCN）过电压（OV）主电路电压过低（LV）散热片过热（OH1）电源印刷电路板过热（OH2）变频器过负荷（OL）电机过负荷（OL1）过转矩检测（OL2）接地（GFF）输入电源缺相（PHL）外部异常（EF）频率指令输入信号异常（AERR）外部基极封锁（BB）EEPROM 写入异常（CF1.0）EEPROM读取异常（CF2.0）U相电路异常（CF3.0）V相电路异常（CF3.1）W相电路异常（CF3.2）电压控制电路异常（CF3.3）温度检测器1异常（CF3.4）温度检测器2异常（CF3.5）电流控制电路异常（HPF1）过电压检测电路异常（HPF2）接地检测电路异常（HPF3）过电流检测电路异常（HPF4）警告显示过转矩检测（OL2）FUNCTION 代码错误（CE01）寄存器NO. 错误（CE02）数据错误（CE03）从站实行错误（CE04）从站执行中（CE06）通信超时（CE10）

3G3HV

rdy、red、cpy、Ufy、Ua、sno、end、pre、rde、cse、dps、ndR、cpe、cye、f04、Uae、.fe

3G3JZ OP manual I557-CN5-02

OC、OCA、OCD、OCN、OV、LV、OH1、OH2、OL、OL1、OL2、GFF、PHL、EF、AERR、BB、CF 1.0、CF2.0、CF3.0、CF3.1、CF3.2、CF3.3、CF3.4、CF3.5、HPF1、HPF2、HPF3、HPF4、OL2、CE01、CE02、CE03、CE04、CE06、CE10

3G3MV

uU、oU、oh、cal、op、ol3、ser、bb、ef、SRP、fan、ce、fbl、bus、pf、lf、gf、sc、off、oc、oU、uU1、uU2、oh、ol1、ol2、ol3、ef、f00、f01、f04、f05、f06、f07、f21、f22、f23、opr、ce、fbl、bus、srp

### 3G3RV-ZV1

oL7、 UL3、 UL4、 05、 PGo、 dEu、 CF、 FbL、 EF0、 EF3、 EF4、 EF5、 EF6、 EF7、 EF8、 SuE、 SEr、 oPr、 CE、 bUS、 ES、 E-10、 CPF00、 CPF01、 、 CPF02、 CPF03、 CPF04、 CPF05、 CPF06、 CPF07、 CPF08、 CPF09、 CPF10、 CPF20、 CPF21、 CPF22、 CPF23、 CPF

### 3G3RX

E09、 E10、 E11、 E12、 E13、 E14、 E15、 E16、 E20、 E21、 E23、 E24、 E25、 E30、 E35、 E36、 E37、 E38、 E41、 E60、 E39、 E70、 E79

uU1、 uU2、 uU3、 %c、 %U、 fu、 %h、 %11、 %12、 %13、 rr、 rh、 ef3、 ef5、 ef6、 ef7、 ef8、 cpf02、 cpf03、 cpf04、 cpf05、 cpf06