

卫生间防水补漏房屋维修工程公司 楼面防水 伸缩缝防水

产品名称	卫生间防水补漏房屋维修工程公司 楼面防水 伸缩缝防水
公司名称	广西南宁初旭防水装饰工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	手机:18275754290 电话:18275754290 南宁市:18275754290
公司地址	广西南宁市江南区平西路52号
联系电话	1827-5754290 13112626738

产品详情

广西南宁市初旭防水补漏工程专业承接建筑物楼面的裂缝、伸缩缝、各种卫生间漏水、水池、地下室、外墙、镀锌瓦房，

专业承接防水补漏工程，外墙补漏、裂缝裂墙补漏、防水工程。各类作业均有成熟的工艺和雄厚的技术力量及完善的服务体系，

引进名牌国家先进的材料和设备，采用高科技的新型材料和工艺，甚至应用纳米技术。

服务项目包括厨房防水补漏、阳台防水补漏、

埋地水管补漏、幕墙防水补漏、楼顶防水补漏、楼底防水补漏、水池防水补漏、隧道防水补漏、卫生间防水补漏、伸缩缝防水补漏、铁皮房防水补漏、

外墙防水补漏、屋面防水补漏、洗手间防水补漏、屋顶防水补漏、雨棚防水补漏、补漏、防水、防水补漏、防水公司、补漏公司、防水补漏公司等工程

1侧墙、底板板面渗水

原因：

(1)混凝土施工质量差，存在微孔渗透；

(2)防水涂层粘结不牢或损坏。

堵漏措施：

- (1)将渗水部位清理干净，用水泥基防水涂料作堵渗处理。
- (2)将渗水部位清理干净后，用水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料等配合纤维增强材料作堵渗处理。

2地下室大面积严重漏水

- (1)混凝土配合比及施工质量不良，存在灌通的孔洞；
- (2)由于各种原因使地下室出现裂缝；
- (3)防水涂层施工质量不好或防水涂层延伸性不够，而造成防水层拉裂。

除可采用壁内和壁后注浆，防水混凝土贴壁衬砌、水泥砂浆，挂网水泥砂浆抹面等方法外，也可采用防水涂料，先引流排水，然后填缝堵洞，杜绝渗漏。

3变形缝、施工缝和新旧结构接头处渗漏

- (1)混凝土质量不良，收缩过大，出现裂缝；
- (2)这些部位的细部防水处理方法欠妥善，如止水带安放位置不当，混凝土灌捣不够严实，嵌缝膏填塞不严等；
- (3)密封材料及防水涂层延伸率不够，而被拉裂或脱离粘结面等。

- (1)在漏水部位嵌填，粘贴或注入柔性或弹性防水材料；
- (2)在表面用弹性防水涂料(如聚氨酯防水涂料等)和纤维材料做增强防水层。

4穿墙管和预埋管处渗漏水

- (1)管子或套管安装不严密，周围出现裂缝和缝隙；
- (2)细部处理方法欠妥，管外壁及混凝土预留孔壁之间的密封材料填塞不严，外侧防水涂料加强层粘结不良等；
- (3)密封材料及防水涂层因延伸率不够，而被拉裂，或脱离粘结面。

- (1)清理管外侧空间的嵌填密封材料或注浆，严密堵塞；
- (2)管与地下室壁面连接根部用弹性防水涂料配合纤维材料做增强防水层。

二、楼层及卫浴、厨房间

1板面及墙面渗水

我们的地址：广西南宁市江南区平西路52号电话：1827-5754290联系手机：18275754290 期待您的咨询

服务保障：

根据不同工程需要，指派专人现场勘察，提供针对性防水材料，制定解决方案,免费上门查看。