

佳能打印机厂家销售 潮州佳能打印机 广州宗春 价格优

产品名称	佳能打印机厂家销售 潮州佳能打印机 广州宗春 价格优
公司名称	广州宗春办公设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村沙浦大街裕晖工业园A3-2
联系电话	13926038551

产品详情

广州宗春办公设备有限公司主要提供：奥西、柯美、施乐、佳能等工程图文复印机，二手佳能打印机，我们努力推广技术与产品服务、竭诚为广大客户提供优质完善的一条龙服务，欢迎广大客户前来咨询洽谈！

E061 电势控制的错误

E070 检测ITB HP 传感器的错误

E073 与传输抽屉连接的错误

E077 副转印辊的HP 检测错误

E078 ITB 清洁器的HP 检测错误

E100 BD 检测失败的错误

E102 激光EEPROM 的错误

E110 扫描器电机的错误

E193 门阵列的错误

E196 彩色传感器EEPROM 的错误

E197 扩展串口通讯的错误

E198 彩色传感器的错误

E202 HP 的错误

E225 灯保险丝熔断的错误

E227 电源(24V) 的错误

E240 打印机通讯电缆的错误

E248 EEPROM 的错误

佳能打印机

广州宗春办公设备有限公司主要提供：奥西、柯美、施乐、佳能等工程图文复印机，我们努力推广技术与产品服务、竭诚为广大客户提供优质完善的一条龙服务，佳能打印机型号，欢迎广大客户前来咨询洽谈！

内存标配：1.5GB，大：2GB 硬盘容量标配：80GB，大：250GB 接口类型USB2.0接口，10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） 供纸容量进纸盘容量：标配纸盒：1500页×2（前置式纸仓）+550页×2（前置式纸盒）+100页（手送纸盘）；大容量：1500页×2（前置式纸仓）+550页×2（前置式纸盒）+100页（手送纸盘）+3500页（纸仓）；复印速度75页；可连续复印数：1-9999；复印、打印分辨率1200×1200dpi；打印其他性能网络协议：TCP/IP，IPX/SPX，AppleTalk，NetBIOS（不支持IPV6）；复印缩放比例25%-400%；

其他扫描性能色彩模式：推式；自动色彩选择（全彩色，灰度），自动色彩选择（全彩色，黑白），全彩色，灰度，黑白

广州宗春办公设备有限公司主要提供：奥西、柯美、施乐、佳能等工程图文复印机，我们努力推广技术与产品服务、竭诚为广大客户提供优质完善的一条龙服务，坚信“客户的需要就是我们永远的追求”，秉承“诚信经营、完美服务，售后放心”的经营理念，我们为许多的单位客户提供维修维护保养服务，高速高效打印机、工程复印机等有专业的维修师傅和专业售后客服，获得用户单位的广泛信任和好评。欢迎广大客户前来咨询洽谈！

激光扫描电机不良 激光扫描电机驱动信号发生之后，未达到规定速度时，激光扫描驱动基板不良 达到一定速度之后，从规定速度偏离时，激光扫描完成

低压电源板

图像处理板

主控板（DC）不良

主控板（DC）和复合电源板之间通信不良

通信数据8秒以上不更新时或通信时连续3次发生异常时

复合电源板

主控板（DC）不良

DC控制板EEPROM故障 DC控制板上的EEPROM（IC212）发生异常时

机内通信故障 打印机内部的机内通信连续，多次发生时。或者，在机内通信时，DC控制板一侧的信号接收不能在规定时间内进入

DC控制板IC异常 当DC控制板的IC发生异常时

光学系统钢丝绳脱离，断开 E202无代码显示，缩定键盘（NP6050）
检查导轨是否脏污有异物，钢丝绳是否松弛异常 光学系统原位传感器

光学系统原位传感器（不良）

在按电源开关或复印启动键后，在规定时间内未产 检查电源板与电极之间有无24V 光学系统电机

光学系统电机（不良） 扫描器原位信号用10 D档测量马达是否正常
马达驱动板

马达驱动板不良 检查主板与传感器之间有无5V变化 控制面板键

控制面板键不工作 检查马达驱动板 钢丝绳

主控板（DC）不良 主板

反光镜原位传感器（不良） NP7163

反光镜马达（不良）

主控板（DC）不良

镜头X、Y原位传感器（故障） 生X、Y原位信号 检查导轨及驱动皮带
传感器、驱动马达、电磁铁、镜头X、Y电动机（故障）

检查电源板与马达之间有无24V 马达驱动板、滑动挡光板移动空白曝光原位传感器
检查主板与传感器之间有无5V变化

电磁铁动作不良 检查马达驱动板

主控板（DC）不良

原稿扫描灯的热敏电阻断线

在2分钟内原稿扫描灯即使通电也不能达到指定温度

扫描器锁定了传感器

在滑动阅读方式下，在发出一个指令锁定扫描器后，传感器、电磁铁、扫描器锁定线圈
在规定时间内未产生扫描器锁定信号 主板

主控板（DC）不良

原稿扫描灯的热敏电阻短路

荧光灯投入电源时，潮州佳能打印机，热敏电阻检测到170摄氏度

原稿扫描灯通电后，15秒也不点灯

调光传感器经过15秒也检测不到原稿扫描灯发出的光时

原稿扫描灯加热器断开

原稿扫描灯加热器的一定温度控制中，扫描灯加热器即使通电3分钟以上仍然不能超过温度设定值时

原稿扫描灯无灯管错误、灯控板异常

没有完全装好原稿扫描灯的状态想要点灯时，灯管的灯丝断开时

原稿扫描灯寿命

原稿扫描灯点灯中，检测到原稿扫描灯加热器的热敏电阻达到150摄氏度以上时佳能打印机

佳能打印机厂家销售-潮州佳能打印机-广州宗春-价格优由广州宗春办公设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州宗春办公设备有限公司（www.yzcky.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为复印机较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!