

二手理光黑白机 广州宗春 质量好 上饶理光黑白机

产品名称	二手理光黑白机 广州宗春 质量好 上饶理光黑白机
公司名称	广州宗春办公设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村沙浦大街裕晖工业园A3-2
联系电话	13926038551

产品详情

广州宗春办公设备有限公司主要提供：奥西、柯美、施乐、佳能等工程图文复印机，我们努力推广技术与产品服务、竭诚为广大客户提供优质完善的一条龙服务，坚信“客户的需要就是我们永远的追求”，秉承“诚信经营、完美服务，售后放心”的经营理念，我们为许多的单位客户提供维修维护保养服务，理光黑白机厂家热卖，高速高效打印机、工程复印机等专业的维修师傅和专业售后客服，获得用户单位的广泛信任和好评。欢迎广大客户前来咨询洽谈！

MP 6503SP /7503SP/9003SP是理光继MP 6002/7502/9002近日新上市的高速数码复合机，是为大型办公室、中央文印室和按需打印环境而设计的高效数码办公系统。

MP 6503SP /7503SP/9003SP拥有多项先进功能：标配了无线打印功能，采用10.1英寸平板电脑操控，及增强的220页每分自动双面同步送稿器等。新机型还提供用户装订、打孔、多页折叠、自动插页等丰富的印后装订解决方案。理光黑白机

广州宗春办公设备有限公司主要提供：奥西、柯美、施乐、佳能等工程图文复印机，我们努力推广技术与产品服务、竭诚为广大客户提供优质完善的一条龙服务，坚信“客户的需要就是我们永远的追求”，秉承“诚信经营、完美服务，售后放心”的经营理念，我们为许多的单位客户提供维修维护保养服务，高速高效打印机、工程复印机等专业的维修师傅和专业售后客服，获得用户单位的广泛信任和好评。欢迎广大客户前来咨询洽谈！

错误代码及故障解析：

SC101 ----- 说明

暴光灯出错，扫描白板时，二手理光黑白机，未能正确检测到标准白板电平。可能原因：暴光灯不良；暴光灯整流器不良；暴光灯接头连接不良；标准白板脏；反光镜或透镜错位或脏污；SBU板不良。

SC102 ----- 说明 暴光灯出错。扫描原稿后，暴光灯亮着的时间超过3分钟。
原因：SBCU板不良；IPU板不良；控制板不良。

SC120 ----- 说明 扫描仪原位出错。在初始化或复印期间，扫描仪原位传感器未检测到接通状态。

可能原因：扫描仪电机不良；电机驱动板不良；扫描仪原位传感器不良；SBCU和原位传感器间的线束松动，断开或损坏；SBCU和扫描仪电机

之间的线束松动，断开或损坏；SBCU板不良；扫描仪钢丝，同步皮带，滑轮或扫描架不良。

SC121 ---- 说明 扫描仪原位出错。同 SC120相反。可能原因：同 SC120。

SC122 ---- 说明 扫描仪传感器出错。在扫描架返回时原位传感器仍然开启。
可能原因：同上。ANAA

SC123 --- 说明

扫描仪原位传感器出错。扫描架返回原位后，扫描仪原位传感器没有开启。可能原因：同上。

SC141 ---- 说明 黑色1色差修正出错，。可能原因：透镜块不良；SBCU板不良。

SC143 ---- 说明 SBU自动调节出错。可能原因：
暴光灯连接断开；压板下没有空白A3纸；白板脏污或丢失。

SC144 ---- 说明 SBU B=板连接出错。

可能原因：SBU板和IPU板之间的线束松动，上饶理光黑白机，断开或损坏。

SC165 ---- 说明 复1制数据安全单元出错。可能原因：未安装复印数据安全单元板；安装的复印数据安全单元型号不正确。

SC193 --- 说明 图象传输出错。可能原因：IPU板不良；控制板不良；视频控制器不良

SC195 ---- 说明 DFGATE 显示出错。可能原因：ADF接口电缆松动，断开或损坏；SBCU板不良；SBCU板和ADF之间的固件不匹配。

理光黑白机

广州宗春办公设备有限公司主要提供：奥西、柯美、施乐、佳能等工程图文复印机，我们努力推广技术与产品服务、竭诚为广大客户提供优质完善的一条龙服务，坚信“客户的需要就是我们永远的追求”，秉承“诚信经营、完美服务，售后放心”的经营理念，

我们为许多的单位客户提供维修维护保养服务，高速高效打印机、工程复印机等专业的维修师傅和专业售后客服，获得用户单位的广泛信任和好评。欢迎广大客户前来咨询洽谈！

错误代码及故障解析：

SC 401/402 --- 说明：转印滚漏电错误1/2。检测到转印滚漏电信号，理光黑白机厂家，未能在规定时间里检测到转印滚的电流反馈信号。可能原因

：（1）高压电源板安装错误或电源板不良（2）转因滚安装错误或不良（3）转印单元安装错误。

SC411 --- 说明：分离偏压泄漏错误。可能原因：（1）高压电源板不良（2）放电板不良。

SC490 --- 说明：供粉电机漏电错误。供粉电机不良。

SC500 --- 说明：主电机锁定。可能原因：（1）驱动机构过载（2）主电机不良

SC501/502/503/504 --- 说明：第1/第四纸盘提升电机故障。可能原因（1）纸盘提升传感器不良（2）电机不良（3）驱动机构受阻，导致过载

SC520 --- 说明：纸盘出错，原因同上。

理光黑白机

二手理光黑白机-广州宗春-质量好-上饶理光黑白机由广州宗春办公设备有限公司提供。广州宗春办公设备有限公司（www.yzcky.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！