

# 地坪漆公司 南昌地坪漆 荣华地坪美观耐用

产品名称	地坪漆公司 南昌地坪漆 荣华地坪美观耐用
公司名称	义乌荣华地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市城西工业园区佳良纸巾厂内
联系电话	13958420537

## 产品详情

义乌荣华地坪工程有限公司是专业从事整体（无缝）工业厂房地板的工程公司。环氧地坪、耐磨地坪、混凝土固化剂地坪、艺术压花地坪、水性环氧地坪、环氧树脂地坪。

环氧地坪漆引起漆膜肿胀有哪些原因呢？

由于丙烯酸树脂地坪漆色浅、耐候、保色、快干和有一定的耐腐蚀性。近年来，常形成单组分常温型木器家具漆。在环氧树脂地坪漆涂装过程中，这类漆也常出现漆膜肿胀，漆膜不平整、光泽不均匀、渗色、漆膜起皱、漆膜色包、发花等现象。

首先，要严格执行底材干燥和表面处理的环氧树脂地坪漆涂装规定，在腻子或漆膜完全干燥的情况下再施工涂装。环氧树脂地坪漆涂装时，车库地坪漆，要用无污染的抹布抹漆膜或用干燥空气喷吹漆膜一遍，以去除水汽或微节露水才施工。要选择配套腻子和配套底漆，忌用虫胶底漆和酸固化底漆。环氧树脂地坪漆漆膜出现肿胀后，只能把已出现问题的漆膜打磨去掉，选择底面漆配套的二道底漆涂装干燥后，再重新涂装面漆。

环氧树脂地坪漆漆膜干燥后，底漆脱离基底隆起或面漆脱离底漆隆起，地坪漆公司，里面有气体或液体，呈不均匀分布。在地坪漆涂装作业时，未干的漆膜遭到淋雨，或在潮湿的底材上涂漆，底层漆与面漆不配套，漆膜受到酸碱和热的作用是引起漆膜肿胀的原因。

义乌荣华地坪工程有限公司是专业从事整体（无缝）工业厂房地板的工程公司。环氧地坪、耐磨地坪、

混凝土固化剂地坪、艺术压花地坪、水性环氧地坪、环氧树脂地坪。

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，同时，它的价值也很高。环氧地坪施工完毕交付使用后，应坚持日常的养护和清洁，以保证车间环境整洁，真正达到洁净的生产环境。同时，把每天的地面养护作为一项重要的工作去对待，有利于延长地坪的使用寿命，减少翻修率，保证生产的顺利进行，地坪的养护跟设备的维护保养同样重要。

义乌荣华地坪工程有限公司是专业从事整体（无缝）工业厂房地板的工程公司。环氧地坪、耐磨地坪、混凝土固化剂地坪、艺术压花地坪、水性环氧地坪、环氧树脂地坪。

环氧地坪起泡有哪些处理办法？

环氧地坪漆起泡大多发生在地下室，严重者甚至会逐渐出现凸起和开裂现象。首先，地坪漆施工价格，我们要了解清楚环氧地坪起泡的原因。一般来说，环氧地坪起泡主要是因为以下三个方面，一是因为室内温度过高，导致环氧地坪结料逐渐软化，粘性也随之降低。二是因为环氧地坪基层含水率过高，南昌地坪漆，水汽无法排除逐渐形成气泡。三是因为环氧地坪和基层施工时结合度不高，未完全融合形成一个整体，中间留下空隙导致水泡形成。