

# 郑州复印机换硒鼓 航之瑞办公 郑州复印机换硒鼓企业解决开支

产品名称	郑州复印机换硒鼓 航之瑞办公 郑州复印机换硒鼓企业解决开支
公司名称	郑州航之瑞办公设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州硅谷广场A1617
联系电话	13598883396

## 产品详情

复印机租赁，郑州复印机租赁，郑州复印机出租，郑州打印机租赁，郑州打印机出租，郑州复印机租赁维修，郑州打印机租赁维修，-郑州航之瑞复印机租赁有限公司，郑州复印机租赁航之瑞办公设备。

### 印品上有纵向黑条

(1)感光鼓:刮板压力过大，感光鼓安装不合适，郑州复印机换硒鼓简节办公，与其它部件接触划伤感光鼓。(2)清洁部分:刮板的刃口积粉过多;卡纸进入清洁器;纸张的一端有黑带(3)显影部分:磁辊上沾有条状墨粉凝结物;显影辊上墨粉分布不均匀(4)定影部分:卡纸或凝固的墨粉堵塞定影器入口;加热辊表面清洁不良，沾有墨粉，产生黑条。

### 印品图像中心发白

印品的图像中心发白其原因是:1)充电电量不足，应检修充电电晕电极等部件;2)转印不良，检修转印电极等部件;3)边缘效应所致，应调整，清洁光学系统和某些机械部件t。

### 定影过度

激光定影过度时，印品图像的线条将变粗，分辨力下降，纸张会发黄，变脆.1)散热器件或冷却风扇损坏，使打印机内温度上升.2)热敏电阻距定影辊太远，对机内温度上升不敏感;3)控制电路发生故障，使得定影温度过高;4)电源电压波动大，影响定影效果;5)用纸太薄，耐受不了定影器的高温。

### 印品上有一些印记

如印记相距较近.可能是小轧辊形成的，若相距技远，就应检查大一些的轧辊。测出印迹之间的距离，再用下式算出导印迹的轧辊直径：对于HP系列打印机，感光鼓直径约为91mm(3.75英寸)，显影轧辊51mm(2英寸).定影轧根为76mm(3英寸)。如果根据印迹距离算出辊径为91mm(3.75英寸)，就应首先检查感光鼓。

复印机租赁，郑州复印机租赁，郑州复印机出租，郑州打印机租赁，郑州打印机出租，郑州复印机租赁维修，郑州复印机换硒鼓，郑州打印机租赁维修，-郑州航之瑞复印机租赁有限公司，郑州复印机租赁航之瑞办公设备。

投影仪在我们很多的领域都在使用，不知道现在的很多人如何看待这种仪器，但是，还是要知道我们投影仪的一个使用技巧，郑州复印机换硒鼓企业解决开支，正确使用才能更好的对我们的生活加以点缀。

1、开投影机电源之前，需要确认连接投影机电缆正常连接，同时要确保视频源已经正常输出。完成投影连接并开启投影仪后，还需要切换好输出方式。因为投影仪的输出方式有三种，你可以同时按住Win徽标键与F5键(与笔记本电脑相连接时，可以按下Fn键与F8键)，来选用合适的屏幕输出方式。

复印机租赁，郑州复印机租赁，郑州复印机出租，郑州打印机租赁，郑州复印机换硒鼓功能齐全，郑州打印机出租，郑州复印机租赁维修，郑州打印机租赁维修，-郑州航之瑞复印机租赁有限公司，郑州复印机租赁航之瑞办公设备。

字迹很淡

主要原因是：1墨粉盒中墨粉即将用完，可取出墨粉盒轻轻地摇晃几次，使墨粉分布均匀后再放回打印机。若字迹仍然淡。须更换墨粉盒；2电晕放电极无高压或电晕放电线断开；3显影辊无直流偏压，墨粉未被极化带电而无法转移到感光鼓上。4字迹稍微有点淡

纸上有横向白条或黑条

(1)电路故障:激光束检测信号在扫描开始时产生(此时在纸的左边)若CPU未接收到这个激光束点亮信号。(2)若加在显影辊上的直流偏压不稳定时(2)显影部分:显影器中搅拌装置运转不良，墨粉积于一端。显影器周围沾有墨粉(3)激光扫描部分引起打印产生黑线条。

郑州复印机换硒鼓-航之瑞办公-郑州复印机换硒鼓企业解决开支由郑州航之瑞办公设备有限公司提供。郑州航之瑞办公设备有限公司(www.hzrbg.com)实力雄厚，信誉可靠，在河南郑州的喷墨打印机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领航之瑞办公设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.zzdyjzl.com)还是从事郑州复印机租赁，郑州复印机租赁电话，郑州复印机租赁维修的服务商，欢迎来电咨询。