

## 西力蓄電池SH38-12/西力電池12V38AH報價

產品名稱	西力蓄電池SH38-12/西力電池12V38AH報價
公司名稱	山東埃易斯德電源科技有限公司
價格	20.00/只
規格參數	品牌:西力 型號:SH38-12 產地:廣東
公司地址	山東省濟南市歷城區山大北路19幢1-303室27號
聯繫電話	0531-83158300 15711116758

### 產品詳情

西力蓄電池SH38-12/西力電池12V38AH報價

造成西力蓄電池容量不足的原因是什麼？

惹起湯淺蓄電池容量不足的啟事許多，湯淺蓄電池

歸納為下列幾方面：（1）湯淺蓄電池

出廠後達到用戶外來能實時安裝使用，造成曆久貯存，溫度高低對湯淺蓄電池的自放電有很大影響，且自貯存必將造成自放電會引起湯淺蓄電池容量的不夠。（2）正極閻腐蝕，變形引起湯淺蓄電池

容量不敷。湯淺蓄電池正極閻是影響該湯淺蓄電池

任務壽命的首要因素。湯淺蓄電池

充放電輪回的容量，尤其是深循下的容量降落與正極閻品格缺欠親熱關係。a、正極閻柵上活性精力軟化零落凋落宏觀上活性物質中具備着大孔和繳孔，大孔尺寸超越0、5cm，它是由許多小孔組成的，隨着放電循環的發展，活性物表面縮短，組成焦點而成珊瑚狀結構，頻仍放電輪回運用小孔聯合增多，使大孔不休添加，破不好了正極組織，招繳活性物雕殘。出現這些環境的首要原由是大電流充放電所繳。防備發生應包管充放電的電流與防範湧現過充或過放的景遇。b、正極閻柵氧化變形閻柵的侵蝕速度取決于閻柵合金的組成，但儲存溫度越

高，氧化速率越快，放電深度越深，侵蝕越很有問題。(3)負極閻硫酸鹽化在畸形工作中，負極閻上的PbSO<sub>4</sub>顆粒小，放電很容易恢復為絨狀鉛，但有的時辰湯淺蓄電池外部生成了難以還原的硫酸鉛，喻為硫酸鹽化。引起負極鹽化的啓事良多，諸如放電後不克不及及時充電，湯淺蓄電池臨時擱置，引起很有問題的自放電，電解液濃度太高，長久充電缺乏，低溫下暫時放電，這種硫酸鉛用舊例方法很難還原，何等活性物質的減少勢必影響到湯淺蓄電池的容量。

UPS电源系统中的西力蓄电池怎样进行日常维护？

UPS電源是企業數據核心的動力保障，確保了供電的間斷性和安然性，時分弘揚并緊要的保險保障浸染。湯淺蓄電池是UPS必要組成部門，作為動力供應的後保障，無疑是UPS電源的末端一道保險。據查詢拜訪，由UPS電源無法正常供電而誘發的數據焦點變亂中有50%以上是由蓄電池故障誘發的，湯淺蓄電池是UPS電源事宜發作率居高不下的一個環節，由此可見前進蓄電池運轉保險牢靠的必要性和迫切性。湯淺UPS蓄電池廣泛缺失正确的平日維護和切确的檢測身手，這為以後UPS正常供電埋下了弘遠平安隱患，有局部用戶一般是比及事變發作，才知道是UPS電池呈現陰礙無奈正常供電了。若何行進UPS電源中松下蓄電池監測打算能力和程度，消沉或根絕蓄電池事故發作率，無疑關於用戶具有很高的經濟代價。行進蓄電池運轉的安全可靠性，是今朝騷動擾攘侵犯用戶遍及具備的難題。