

环氧树脂地坪漆 事通地坪工程有限公司

产品名称	环氧树脂地坪漆 事通地坪工程有限公司
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

环氧树脂地坪：环氧树脂地坪自引入中国以来被广泛的应用于各行各业，并以优质的性能为各企业生产中起到了重大的作用。环氧树脂地坪涂层局部凸起，主要表现为出现直径2~5mm和30~50mm不同程度的凸起，环氧树脂地坪漆，主要原因是基层干燥不够，气体集聚在漆膜下面，涂膜面吸收水分而凸起，或者是由漆膜固化时有杂质未清理干净。环氧树脂地坪起水泡多发生在一楼或地下室，有时二楼以上也时有发生，环氧树脂地坪起水泡一般在施工后不久就发现，有的上午铺贴的环氧树脂地坪下午就有水泡。

由特种环氧树脂添加适当溶剂，填料，表面活性剂和颜料等材料做为主剂，并采用改性脂肪胺做为固化剂，在常温条件下所形成的致密的三维交联涂层。具有：

- 1、良好的耐磨性能，
- 2、良好的抗碾压性能，
- 3、优异的防渗透性能，
- 4、中等条件下的防腐蚀性能，
- 5、附着力良好，保证了涂层不龟裂、不脱落，
- 6、外观平滑整洁，便于清洁维护，

7、费用较低，

环氧树脂地坪一般的使用寿命在8-15年，但很多的停车场环氧树脂地坪往往在2-3年，甚至更短的时间内就会出现涂层的剥离破坏的情况。下面我们来分析一下停车场环氧树脂地坪涂层出现此类情况的原因所在：

涂层剥离破坏：

环氧树脂地坪涂层大面积剥离破坏主要有两种情况：

- a、环氧树脂层与混凝土基层结合界面破坏，表现为环氧涂层脱落，混凝土基层正常无损，大面积出现，直接原因是界面黏结力不足；

- b、环氧涂层与混凝土基层表面砂浆结合紧密，破坏面出现在混凝土基层内部，破坏面位于混凝土基层的砂浆平面。这种破坏形式一般大面积出现，直接原因是混凝土的抗拉强度不足。停车场环氧树脂地坪涂层的不同涂膜层也有出现剥离的情况，主要原因是不同涂膜之间的黏结力不足，一般出现于局部，大面积出现并不常见。

环氧树脂地坪漆-事通地坪工程有限公司由天津事通地坪工程有限公司提供。环氧树脂地坪漆-事通地坪工程有限公司是天津事通地坪工程有限公司（www.tjstdp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。同时本公司（www.tjstdp.net）还是从事固化地坪施工厂家，天津固化地坪，天津地面固化的厂家，欢迎来电咨询。