

叉车培训技校 叉车培训 武汉千里马机械培训

产品名称	叉车培训技校 叉车培训 武汉千里马机械培训
公司名称	武汉千里马工程机械职业培训学校
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区油纱路7号
联系电话	13407121527

产品详情

3、充电电压过高

故障现象：堆高车发动机工作过程中灯泡易烧毁，蓄电池电解液消耗过快，使用万用表的直流电压档测量蓄电池或发电机两端的电压值，如高于标准值，则表明充电电压过高。

故障原因：调节器工作电压失调或有故障。

人们在使用电动叉车/电动堆高车/电动搬运车等电动仓储设备时可能会遇到这样的故障，人们在遇到故障时可以按照以上的原因及时排查，如果自己不能解决的可以请专业的维修人员来上门解决。

变速器系统部分

（一）液力变速箱技术参数

- 1.传动功率40KW；
- 2.输入转速 1800-2400N/min；
- 3.转向（从输入端看） 顺时针方向；
- 4.离合活塞行程，1.2-1.7MM；
- 5.工作油，20#汽轮机油（或6#或8#液力传动油）
- 6.工作油温 70-95摄氏度；

7.最高油温，不超过110摄氏度；

（二）效率下降

（1）变矩器部分

1.发动机转速下降，处理方法：提高发动机转速

2.油中存在气泡，叉车培训技校，检查管路密封性及液力油是否变质

3.油温升的过高或过低

武汉千里马职校师资力量雄厚，实习设备精良，教学手段先进。从国内知名的挖掘机专业院校引进名师任教，理论和实践教学经验丰富；拥有不同型号的挖掘机、装载机等教学设备60余台，根据教学需要还可随时进行调配；采用多媒体和先进的挖掘机模拟教学仪辅助教学，叉车培训，大幅延长学员的上机训练时间。武汉叉车上大都设有保险盒。检查中，不仅要查看保险丝是否被熔断，还要查出被熔断的原因。如果某灯保险丝频繁熔断或一开灯便熔断，多为该灯线路有短路之处。检查时，电动叉车培训，拆下该灯上的连接，用导线一端接保险盒，另一端接该灯火线试验。如果灯光亮度正常，保险丝完好，表明保险盒至该灯间的连接导线有短路之处。如果保险丝正常，也有正常电压，则进行下一步检查。叉车培训技校-叉车培训-武汉千里马机械培训(查看)由武汉千里马工程机械职业培训学校提供。武汉千里马工程机械职业培训学校(www.qlmzx.com)在教育、培训这一领域倾注了无限的热忱和热情，千里马一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗经理。