

CLT型旋风除尘器 焊接严密不漏风

产品名称	CLT型旋风除尘器 焊接严密不漏风
公司名称	泊头市九清环保设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:九清 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	河北省沧州市泊头市经济开发区1号路（注册地址）
联系电话	13131785466

产品详情

陶瓷多管旋风除尘器，在高速下粒子持续撞击筒壁，长时间的运行会造成筒壁的磨损，甚至穿透筒壁，因此可以在筒壁上加装一层陶瓷片，增加耐磨性能，出现漏风的除尘器净化效率明显降低，需要在岗人员多多注意。

旋风除尘器在运行中会出现一些故障，导致其无法正常运行或除尘效率下降，可能出现的一些故障有：

- 1、除尘效率忽高忽低：产生的原因是灰斗积灰过多，烟气流速变化幅度大，锁气器及有关部件连接处泄露；解决方法是定期清灰，及时调整进口烟气流量，消除泄露。
- 2、尾部烟道冒烟，引风机进口负压增大，引风量减少，局部壁温偏低：积灰清除不及时，除尘系统局部堵塞；解决方法是查清堵塞位置，清除积灰或异物
- 3、除尘器效率降低：除尘器外壳磨穿，防爆门破坏，漏风，锁气器，检查孔，窥视孔关闭不严；解决方法是修补磨穿部位，修复防爆门，关严锁气器，检查孔，窥视孔。
- 4、除尘器堵塞：分离筒内防磨板脱落，灰仓堵塞漏水；解决方法是清除堵塞卸灰处的杂物，堵住漏水，清理堵灰，缩短定期排灰时间间隔，加装吹灰装置，清除积灰。
- 5、除尘器漏灰：除尘器外壳被磨穿，部件结合面紧固螺栓松动，结合面密封件损坏；解决方法是修补破损位置，拧紧螺栓，更换新的密封垫。