

# 东莞监控安装画面效果分析

产品名称	东莞监控安装画面效果分析
公司名称	东莞市兴旺智能化安装工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东城：东莞市东城中路南青龙城二楼 石龙：石龙镇黄家山一村 常平：常平紫荆花园 道滘：道滘小河 惠州：博罗罗阳九村保利山水城
联系电话	13332652183

## 产品详情

东莞专业监控公司,东莞监控安装效果,东莞监控技术指导

有的用户自行购监控器材，自行让工厂的电工安装，出来的效果很是满意，但突然有一天，发现某个用户和自己同样的材料得出的效果却远好于自己时，心中就会有各种疑惑。

监控系统的安装虽不是什么高科技，但也是一门技术活，安装时大有学问在里面，不是说只要图像出来的就代表工程已搞好。

例如：在安装红外摄像机的时候，往往都会遇到逆光的现象，而有经验的技术安装师傅会采用以下三种办法加以改善出现逆光的现象：

- 1、在安装位置上尽量避免阳光直射。
- 2、选用具有相应改善功能的摄像机。
- 3、通过提高室内光源照度，减小与室外光线的反差。

改善监控使用过程中逆光的方法

- (1)、通过调整安装位置，改善逆光现象通过调整出入口摄像机的安装位置，尽量避开来自外界的阳光直射，能在很大程度上改善出入口的逆光现象。
- (2)、通过选用具有相应功能的摄像机，改善逆光现象选用超动态摄像机或者有背景补偿功能的摄像机也是改善出入口逆光现象的一种方法。
- (3)、通过提高室内光源照度，改善逆光现象。通过提高室内光源的照度也是改善逆光现象的一条途径。

图像出现逆光现象，主要是视场范围光线照度强弱反差太大引起的。安装于出入口的摄像机，其监控范围内的室外光线强，室内光线弱，就形成了图像黑白层次反差太强。这样，如果通过提高室内光源的照度，使室内光线增强。减小与外界光亮的反差，也可以改善逆光现象。出入口的逆光现象是一个比较突出的问题，而且这个问题的解决，目前还没有找到一种撮彻底，撮有效的办法

东莞兴旺智能化安装工程有限公司专业设计，安装和维护各类型监控系统的工程公司，施工经验丰富，解决方案周全，只要用户有监控方面的需求，我们就可以免费上门做针对性解决方案和更多能帮到用户的贴心服务，兴旺公司致力于与用户取得双赢。

兴旺兴旺，祝您家兴财运旺！选择兴旺，您的好运从此不再间断！