梭织机钢筘供应 梭织机钢筘 诚泰钢筘

产品名称	梭织机钢筘供应 梭织机钢筘 诚泰钢筘
公司名称	高密市诚泰钢筘有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市夏庄镇栾家店村
联系电话	13606461125

产品详情

钢筘的质量对织物的影响

气压值对织物的影响

- (1)气流不稳定,波动值偏大,造成纬纱飞行不稳,脱纬或织口游动量大,造成织物质量问题。
- (2)气流偏大,遇到弱环纱会被吹断,包芯纱容易露"白",纬纱易返折或可能会被吹出槽口。
- (3) 筘齿刚性不好,会造成织物经向疏密不均,出现条影。
- (4)齿形、角度不符合要求,影响织物质量,严重时会出现织疵。
- 3.其他影响因素
- (1) 筘齿排列不平行,稀密不匀,易产生布面条影。
- (2) 筘齿倾侧、倾斜严重,增加经纱垂直上下开口运动时的摩擦,增加经纱间的摩擦,梭织机钢筘去哪买 ,降低织物质量。

诚泰钢筘--多项不足需从管理入手

生产企业分散、多而不强。我国织造器材制造企业多达数百家,但除了两个核心企业资产超亿元外,绝大多数资产只有数百万元、数十万元的规模,梭织机钢筘,这种小而散的发展模式不仅不符合现代工业经济规律和资本、人力、技术等资源的合理使用,而且还制约企业和行业自身发展,无论在深度和广度都缺乏足够的竞争能力,生产分散、企业多而不强则难以参与国际竞争。

喷气筘在织造工艺中应具备的条件

喷气筘在织造工艺中应具备的条件

- 1.结构、形状、规格符合要求。
- 2. 筘齿形状、角度、厚度符合要求。
- 3.尺寸准确,梭织机钢筘供应,气流槽高度尺寸、深度尺寸精s确。
- 4. 筘面平整, 筘齿排列均匀, 筘号准确。
- 5. 筘齿光滑一致,弹性好,有较高的硬度和耐磨性,筘身坚韧、平直,抗震能力强。
- 6. 筘齿与铝筘梁底面、前面垂直。
- 7.气流槽精s确,使气流稳定,耗气量低,气压值、气压波形线符合要求。
- 8. 筘边等符合要求。

梭织机钢筘供应-梭织机钢筘-诚泰钢筘(查看)由高密市诚泰钢筘有限公司提供。梭织机钢筘供应-梭织机钢筘-诚泰钢筘(查看)是高密市诚泰钢筘有限公司(www.chengtaigangkou.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:栾术泰。