

新风机组厂家，新风机组供应

产品名称	新风机组厂家，新风机组供应
公司名称	德州凯亿空调设备有限公司
价格	380.00/个
规格参数	品牌:山东金光
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇山东金光玻璃钢集团18号车间（注册地址）
联系电话	15315884490

产品详情

新风机组水盆管冻裂，其直接原因是机组的盘管（通常是紫铜管）中的水温低于其工作压力对应的凝固点温度时，水开始结冰、体积膨胀，最终导致热交换器铜管被胀裂。具体分子导致新风机组盘管管路内的水结冰原因又有很多情况，例如：盘管管路流程设计形式不合理导致水流循环不畅；新风机组新风口朝向迎风瞬时进入的冷量大于盘管热交换量等原因：

但是作为医院新风机组的使用和运行维护者来说，长期经验的总结发现，导致新风机组盘管冻裂主要的原因只是（1）新风机组防冻措施失效；

（2）新风机组盘管管路内有脏堵、气堵；

（3）管路内谁不能有效排放。