

广州环氧地坪漆工程

产品名称	广州环氧地坪漆工程
公司名称	广州市星旺装饰工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市天河区中山大道中138号汇勤商业大厦510房
联系电话	13073054330/15626105169

产品详情

环氧地坪针孔产生的原因和解决方法： 环氧地坪涂料在涂装后由于溶剂急剧挥发，使漆液来不及补充，而形成许多圆形的小圈、小穴或像皮革的毛孔那样的针状小孔的现象。针孔的直径一般很小，大约为100um左右，最大的也有几毫米，形成圆锥状或半球形。喷涂和辊涂法施工的清漆和颜料份量较低的涂料最容易出现此种情况。针孔产生的原因、预防措施和解决方法如下：

产生原因	防治方法
涂料施工黏度过大，施工场所温度较低， 涂料搅拌后由于停置的时间过短，仍有残存的气泡	施工黏度不宜过大，施工场所温度不宜过低。 涂料搅拌后，应放置一段时间，待气泡跑净后再施工
溶剂搭配不当，低沸点挥发性溶剂用量过多，造成涂膜表面迅速干燥，而底部的溶剂不易逸出	注意溶剂的搭配，应控制低沸点溶剂的用量
涂料中有水分，空气中有灰尘	施工前应除去涂料中的水分和空气中的灰尘
在发汗和有油污的物面上施工	被涂物表面应处理干净后再进行施工
在喷涂施工中喷枪的压力过大，喷嘴口径过小， 喷枪和物面的距离太远	应掌握好喷枪的技术
环境湿度过高	注意施工场所的环境湿度
涂料流平性差，释放气泡性差	调整涂料配方