

压力机 高密高锻机械 气动压力机

产品名称	压力机 高密高锻机械 气动压力机
公司名称	山东高密高锻机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道泽安大道1587号
联系电话	17362069111 17362069111

产品详情

锻压机床业四种措施走绿色制造

绿色制造在机床行业蔚然兴起，我国机床行业正在通过四种技术措施实现绿色制造：通过技术创新实现低碳；通过创新加工工艺实现低碳；通过创新结构减少用材实现低碳；通过回收及自润滑材料等实现低排放等。

日前，中国机床工具工业协会副秘书长李晶明在北京接受记者采访时表示，传统思维和生产方式正在经历深刻的变化，一场绿色产业革命正在机床行业蔚然兴起。目前我国机床行业正在通过四种技术措施实现绿色制造：通过技术创新实现低碳；通过创新加工工艺实现低碳；通过创新结构减少用材实现低碳；通过回收及自润滑材料等实现低排放等。

开式固定台压力机有哪些危险因素

开式固定台压力机为J21系列冲床，存在的危险因素我认为有下列几方面：

- 1、伤肢的危险，冲床操作时极易会用手动送、取料，机械压力机，当冲床发生单次变连冲故障或动作不协调时，造成手或手指伤害；
- 2、伤听觉（耳）的危险，操作冲床在冲压时发出低频的噪声，特别是冲压高强度板材时，噪声更大，长期对听觉系统造成伤害；
- 3、伤神（神经）的危险，操作冲床是长期的反复动作，坐在那里不停进行上料、操作、取料等机械运动，长期对神经系统造成损伤，闭式压力机，动作麻木。
- 4、触电的危险，压力机是靠电气控制，主电机带动实现机械传动的，因此带电工作时，如果接地条件不

好，当发生元器件发生故障或电缆破损时均有可能产生漏电的危险。

锻造过程中应该注意哪些安全事项

在进行锻造作业时，操作者要集中精力，互相配合，要注意选择安全位置，躲开危险方向，切断料时，身体要躲开料头飞出的方向，掌钳工握钳和站立姿势要正确，钳把不准正对或抵住腹部，司锤工要按掌钳的指挥准确司锤，气动压力机，锤击时，每一锤要轻打，等工具和锻件接触稳定后方可重击；锻件过冷、过薄、未放在锤中心、未放稳或有危险时均不得锤击，以免损坏设备、模具和震伤手臂，以及发生锻件飞出，造成伤人事故，严禁擅自落锤和打空锤，压力机，不准用手或脚去清除砧面上的氧化皮，不准用手去触摸锻件；烧红的坯料和锻好的锻件不准乱扔，以免烫伤别人。

压力机-高密高锻机械-气动压力机由山东高密高锻机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东高密高锻机械有限公司（www.gaoduan.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为锻压机床较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!