

天水市培训机构抗震安全检测机构

产品名称	天水市培训机构抗震安全检测机构
公司名称	深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室
联系电话	13926589609

产品详情

天水市培训机构房屋抗震检测报告#单位机构 城区沿街危旧房屋改造涉及面广、政策性强，相关部门和统一了思想，了认识，形成了合力，认真履行职责，为顺利推进靖边县危旧房改造工作任务提供了优质、组织能力和综合能力。2012年5月24日，靖边县发布了《靖边县城区沿街危旧房屋改造实施方案》的通知，确定了改造的具体时间，即从2012年6月开始，于2014年6月结束，改造工程分两期实施，由南到北逐步推进，一期改造工程（2012年6月—2013年6月）重点对307国道、东西大街、南北大街、新东西街、东关街等主要街道两侧沿街危旧房屋进行改造，二期改造工程（2013年6月—2014年6月）重点对统万路、北大街、北新街、榆靖路等主要街道两侧沿街危旧房屋进行改造。近年来，该领域的研究从石墨烯开始，向化物及第四族（硅、锗、锡），再向第五族（磷、砷、锑、铋）逐步拓展。精炼厂旨在成为公司垂直整合战略和的核心环节。要求大家应正视与同行业先进企业的差距，迎头赶上，新凤祥事业将会更上一层楼。同时，指标关联的各个工序紧密协同，从原料源头上控制了有害杂质总量，为硫化钠单耗指标的创造了条件。缺口巨大的养老服务需求，预示着进军养老产业的机遇。

据相关部门统计，截止1985年底，我国拥有城镇房屋面积46亿平方米，按设计基准期50年计算，这些建筑物已了“中老年”服役阶段，其中约一半需分批分期鉴定、修缮、加固才能其使用寿命。另外，过去相当多的城乡建设整体规划，设计、房屋布局、层高不合理等现象比比皆是，特别是随着生产力的，建筑功能已经越来越不能人们的需要。因此，对多而层数低的房屋进行加层改造的同时其使用功能是很有现实意义的举措。天水市培训机构房屋抗震检测报告#单位机构

厂房结构出现上述问题，归纳到一点，那就是地基不均匀沉降，引起地基的不均匀沉降的因素主要在如下三个方面：1. 地基土的不均匀性。本次勘察表明，该场地Q3老粘性土埋藏深度呈东浅西深，其范围值-0.9m至-4.5m范围内(从室外地坪算)。按原设计，其基础埋深-1.2m左右，据此推算，西侧基础未Q3老粘性土，即基底不在同一土层上，地基土极不均匀。据勘探成果可知，房屋地基条件状况如下（图1所示）：墙体倾斜率达24‰远大于7‰的危房界定值，且倾斜方向向西，与地质勘探成果所揭示的老粘性土东浅西深走势相一致。由于基础放置在不同压缩性的土层上其对土的压缩量必然存在差异，压缩性低的老粘性土，相对而言，压缩量小，而填土反之则压缩量大，从而产生了差异沉降，即不均匀沉降，它引起了墙体的开裂倾斜等结构的，而危及厂房结构和正常使用。2. 厂房使用功能的改变。原设计该厂房主要作为会议室使用，目前已全部作为车间及仓库使用，其使用功能发生了明显变化，这种变化也带来了结构荷载的变化：作为会议室使用的楼面活荷载值取2.0 KN/m²，而作为车间使用活荷载值不得小于3.5

KN/m²，仓库则为5.0 KN/m²，若考虑动荷载系数值1.5-2.0，则的荷载会更大，也就是说，现在使用荷载值大于原设计值。这种荷载的，对砌体和砼结构而言，可能会产生结构局部的，而对地基基础而言，必然地基荷重，从而加剧了地基的不均匀沉降。