

锐猛140破碎锤炮锤挖掘机SB81锤式破碎机岩石破碎器沥青路面拆除

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 锐猛140破碎锤炮锤挖掘机SB81锤式破碎机岩石破碎器沥青路面拆除 |
| 公司名称 | 烟台锐猛机械科技有限公司 |
| 价格 | 5000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:锐猛RMPSC 型号:RMPSC140S 产地:烟台组装 |
| 公司地址 | 山东省烟台市芝罘区通姜路17号内3号 |
| 联系电话 | 15264578020 |

产品详情

【知识】破碎锤漏油与油封之间的关系

破碎锤漏油时，首先要查看漏油部位，比如通体螺栓孔，比如后缸体与中缸连接部位等等，又或者蓄能器阀盖处，然后先查看密封区有无异常现象。

一类密封件没有异常；

1. 在低压时漏油高压时不漏，产生原因装配表面粗糙度差，-----改善表面粗糙度达到3.2~6.3umry用硬度低一点的密封件
2. 活塞杆的油环变大，每一个行程都会滴几滴油，产生原因防尘圈的唇口刮掉油膜更换防尘圈的型式。
3. 在低温时漏油高温时不漏油，产生原因有两种一种是偏心太大一种是密封件的材料选择不合适，选用耐寒的密封件即可解决问题。

第二类密封件有不正常的情况。

锐猛140破碎锤炮锤挖掘机SB81锤式破碎机岩石破碎器沥青路面拆除

1. 主油封表面硬化，滑动面有破裂；原因-----异常高速工作压力过高。
2. 主油封表面硬化，整个密封的油封破裂，碎；原因----液压油变质油温异常升高产生臭氧损坏了密封件而产生漏油。

3. 主油封表面的磨损像镜面一样光滑；原因----微动时代压过高行程微小。
4. 主油封表面的镜面磨损不均匀密封件有溶胀现象；原因----侧压过大偏心过大，用了不当的油和清洗液。
5. 主油封滑动面有损伤和磨痕；原因----电镀差，有锈点配合面粗糙活塞杆选用材料不当，含有杂质。
6. 主油封唇顶部有破裂疤痕压痕；原因----装配倒角不当，安装，储藏方法不当。
7. 主油封滑动面有压痕；原因----藏有外来杂物。
8. 主油封唇口有裂纹裂缝；原因----用油不当，工作温度偏高或偏低，背压偏高速度过高，脉冲压力频度过大。
9. 主油封有碳化烧焦变质；原因----残留了空气产生绝热压缩。锐猛140破碎锤，锐猛sb81破碎锤，锐猛锤式破碎机，RMPSC140S
10. 主油封跟部挤出有裂缝；原因----压力过大，挤出间隙过大，支承环使用不当，安装沟槽设计不合理

综上所述，破碎锤密封圈，我们在选择的时候一定要用品质极高的，否则因小失大，质量信誉都会受到损伤。

做锤我们是认真的，2017在一起一件事，一群人，一起拼一定赢

烟台锐猛机械科技有限公司挖掘机前端工作装置专业生产商：详情 www.rmjkj.com

锤询热线：15264578020

经营理念：诚信是基石，质量求发展。