

# 双壁波纹管 双壁波纹管厂家 浩禾建材

产品名称	双壁波纹管 双壁波纹管厂家 浩禾建材
公司名称	阳春市浩禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东 阳江 阳春市 春城城北垌心岗3号
联系电话	13829839868

## 产品详情

阳春市浩禾建材有限公司是一家专业生产销售联塑HDPE双壁波纹管、伟通HDPE双壁波纹管、雄塑HDP E双壁波纹管、HDPE双壁波纹管、排水用HDPE双壁波纹管的公司，公司全体员工在“开拓创新、立足市场、用户至上、质量至上”的企业精神指导下，不断进取、发展壮大。阳春市浩禾建材有限公司热忱欢迎与广大客户洽谈订购各种产品及提供优质服务，真诚合作，携手共创美好的明天。

### HDPE双壁波纹管简介

HDPE双壁波纹管，简称PE波纹管，80年代初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善，已经由单一的品种发展到完整的产品系列。在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。由于其优异的性能和相对经济的造价，在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用。双壁波纹管材是以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻质管材，具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长等特点，其优异的管壁结构设计，与其他结构的管材相比，成本大大降低。并且由于连接方便、可靠，在国内外得到广泛应用。大量替代混凝土管和铸铁管。

### 双壁波纹管有哪些性能特点呢

**化学稳定性佳：**由于HDPE分子没有极性，所以化学稳定性极好。除少数的强氧化剂外，大多数化学介质对其不起破坏作用。一般使用环境的土壤、电力、酸碱因素都不会使该管道破坏，双壁波纹管，不滋生细菌，不结垢，其流通面积不会随运行时间增加而减少。

**使用寿命长：**在不受阳光紫外线条件下，HDPE的双壁波纹管的使用年限可达50年以上。

优异的耐磨性能：德国曾用试验证明，双壁波纹管厂家，HDPE的耐磨性甚至比钢管还要高几倍。

适当的挠曲度：一定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。

阳春市浩禾建材有限公司是一家专业生产销售联塑HDPE双壁波纹管、伟通HDPE双壁波纹管、雄塑HDPE双壁波纹管、HDPE双壁波纹管、排水用HDPE双壁波纹管的公司，公司全体员工在“开拓创新、立足市场、用户至上、质量至上”的企业精神指导下，不断进取、发展壮大。阳春市浩禾建材有限公司热忱欢迎与广大客户洽谈定购各种产品及提供优质服务，真诚合作，携手共创美好的明天。

### 提高波纹管的耐热性和耐蚀性

由于制造焊接波纹管时，其材料不像在成型无缝波纹管时那样要经受较大的塑性变形，所以选择焊接波纹管时受的限制较小。常用的材料有奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢、镍铬基合金和钛合金。焊接波纹管与无缝波纹管相比，双壁波纹管报价，具有一系列的优点：它们更加灵敏，双壁波纹管，并且弹性性能和有效面积有比较小的分散度。焊接波纹管的特点是壁厚不均匀性很小，管壁各处的材料性能均匀一致。因为制造焊接波纹管时可供选用的材料较多，所以凡是不能用无缝波纹管的场合都能用焊接波纹管。采用焊接波纹管可以解决许多问题：例如，提高波纹管的耐热性和耐蚀性，以及超过载时的保护等等。焊接波纹管的滞后要比无缝波纹管小，而寿命却比无缝波纹管要长。利用电子计算机，实际上可以计算任意波形的各种焊接波纹管。求解的结果以曲线图的形式给出，通过它就可以建立焊接波纹管的工程设计和计算方法。焊接波纹管通常是由带有不太深波纹的膜片制成的，我们把这种膜片看做是沿外缘和内缘弹性固定的、厚度恒定的倾斜薄壳。

### 带你了解HDPE双壁波纹管

贮存方法：HDPE双壁波纹管应贮存于常温干燥库中。直管应平放，堆码高度不得超过2 m。脱件和成盘的多孔管可以平放，但应避免重压或挤压堆放。HDPE双壁波纹管不允许与有毒有害物质混放，应远离热源，在存放处应设置醒目的禁火标志。存放期自生产之日起，一般不得超过2年。

运输方式：HDPE双壁波纹管可用各种交通工具运输。运输、装卸过程中，不允许抛摔、撞击、重压、长时间曝晒或靠近热源。不允许与有毒有害物质混运。成盘状的多孔管不可平放运输。

阳春市浩禾建材有限公司主营产品为：耐用HDPE双壁波纹管、抗老化HDPE双壁波纹管、HDPE双壁波纹管报价、道路低埋HDPE双壁波纹管、HDPE双壁波纹管厂家等，公司拥有专业的生产技术人员，品质管理和销售团队，提供完善的技术指导及售后服务，多年来靠自己的努力与售后服务，一直是祈福集团、庄士集团、高德置地、中天建设集团、南沙建安、佛山建安、东区建安、机安公司等供货商，欢迎有需求的单位及经销商与我们联系。

## 双壁波纹管与普通水泥管的对比

密封性和维修方面比较：在管道严密性方面，塑料管本身不会渗漏，而且管子的长度长、接头少；另外橡胶圈承插连接，柔性接口，密封性好，抗不均匀沉降能力强，能适应较大的角度变化，因此其渗漏量远低于混凝土管道，甚至可以做到零渗漏。而混凝土管道的渗漏在管道工程设计时，通常按照排水量的10%来考虑；如果地下水位低于管底时，会导致管内水向外渗漏污染地下水，造成二次污染；如果地下水位高于管底时，会导致地下水向内渗漏，加大管道的排水量，在污水管道接入污水处理厂时，将使污水处理厂的处理水量增加，加大了污水处理的费用。此外，还有在流沙地区水泥管的沉管问题，容易造成水土流失、管道下沉堵塞等非正常损伤事故，仅在上海地区每年沉管修理费就高达1000万元以上。

## HDPE双壁波纹管如何处理漏水问题

HDPE双壁波纹管在当前的排水领域中使用的十分广泛，但是其在使用中由于各种意外也会出现管道破裂问题，造成管道漏水。HDPE双壁波纹管如果漏水，会使污水泄漏，污染周围环境。遇到HDPE双壁波纹管漏水必须要及时处理，防止引起次生灾害。而如何处理管道漏水问题呢，下面我们一起来仔细了解一下。

出现轻微漏水：HDPE双壁波纹管出现轻微漏水情况时，可以通过补焊维修的方法进行处理。首先应当在管道的上游，通过检查并将雨污水提前抽净，然后将管道破损部位露出地面，通过专用的焊条，将破损位置通过热风枪加热焊接，可以有效处理HDPE双壁波纹管轻微漏水现象。

双壁波纹管-双壁波纹管厂家-浩禾建材(优质商家)由阳春市浩禾建材有限公司提供。阳春市浩禾建材有限公司(www.haohejc.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！