

# 皮革切割设备，全自动切割机设备厂家精准切割选超音速

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 皮革切割设备，全自动切割机设备厂家精准切割选超音速     |
| 公司名称 | 济南乾富机械设备有限公司                  |
| 价格   | 62000.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:乾富机械<br>型号:1625<br>产地:山东济南 |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区王舍人街道西沙河二村沙一路91号厂房   |
| 联系电话 | 15665831230                   |

## 产品详情

脚垫切割机在工作时，新手必须经过专业人员的培训才能操作，脚垫切割机的专家们根据经验总结了新手安全工作的13个细节，希望能对大家能有所帮助，具体如下：1、遵守一般切割机安全操作规程，严格按照正规启动程序启动设备。2、操作者须经过培训，熟悉设备结构、性能，掌握操作系统有关知识。4、设备开动时操作人员不得擅自离开岗位或托人待管，如的确需要离开时应停机或切断电源开关。5、要将灭火器放在随手可及的地方；不加工时要关掉设备；不要在设备附近放置纸张、布或其他易燃物。6、在加工过程中发现异常时，应立即停机，及时排除故障或上报主管人员。5、要将灭火器放在随手可及的地方；不加工时要关掉设备；不要在设备附近放置纸张、布或其他易燃物。7、保持设备及周围场地整洁、有序、无油污，工件、板材、废料按规定堆放。8、维修时要遵守高压安全规程。每运转40小时或每周维护、每运转1000小时或每六个月维护时，要按照规定和程序进行。9、开机后应手动低速x、y方向开动机床，检查确认有无异常情况。8、维修时要遵守高压安全规程。每运转40小时或每周维护、每运转1000小时或每六个月维护时，要按照规定和程序进行。10、对新的工件程序输入后，应先试运行，并检查其运行情况。11、工作时，注意观察机床运行情况，以免脚垫切割机走出有效行程范围或两台发生碰撞造成事故。