

# 34001 SCANIA340012200 路坤离合器

产品名称	34001 SCANIA340012200 路坤离合器
公司名称	济南坤阳汽配有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济南天桥区蓝翔路泉利重配城
联系电话	18654556188

## 产品详情

### 面对变革

济南路坤离合器深知市场无一常势，34001，我们的业务人员几乎每天都要应对来自外部和内部的各种变化，于是，总会有一些人无法针对这种变化找到正确的对策。在这个时候，有效的补救措施就是在自我变革中找到脱离困境的办法。我们如果不能左右风的方向，但我们能够调整风帆。没错，面对无法阻挡的前进潮流，你必须要及时改变你的方向，去适应它，离合器片总成340012200，迎合它。当经过改变之后，你会惊讶的发现，SCANIA340012200，那些曾经的困难，都已成为了过去。路坤离合器愿与您共同成长，共同进步，把我们的优质产品，用来回馈客户，回馈社会。

### 飞轮介绍

在作功行程中发动机传输给曲轴的能量，除对外输出外，还有部分能量被飞轮吸收，从而使曲轴的转速不会升高很多。在排气、进气和压缩三个行程中，飞轮将其储存的能量放出来补偿这三个行程所消耗的功，从而使曲轴转速不致降低太多。

除此之外，飞轮还有下列功用：飞轮是摩擦式离合器的主动件；在飞轮轮缘上镶嵌有供起动发动机用的飞轮齿圈；在飞轮上还刻有上止点记号，用来校准点火定时或喷油定时，以及调整气门间隙

离合系统的功能是保证发动机与传动系统平稳可靠地接合，并且能暂时而彻底地分离。接合是指产生摩擦力矩，分离是指解除摩擦力矩。离合器工作频繁，斯堪尼亚3400122001，在汽车行驶时，由于滑动摩擦的作用各部件容易磨损，变形等，摩擦力矩相应降低，导致离合系统故障。为了尽可能地延长离合器的使用寿命，因此，如何正确地对离合系统进行有效的维护就显得相当重要。

3 离合器在使用过程中，经常出现的故障主要有离合器踏板沉重、打滑、分离不彻底(挂档困难)、发抖、发闯、异响等。

#### 1、离合器踏板沉重的故障现象

原因检验方法及维修故障现象:脚踏离合器踏板沉重，脚容易疲劳，相对于同样其它车辆离合器踏板力有明显差异。

故障原因:

- 1)分离总泵总成：调整不当，踏板过高，且无空行程
- 2)从动盘(摩擦片)总成：摩擦片磨损量大(磨损至摩擦片铆钉处)
- 3)离合器总泵、分泵、分离拨叉、分离轴承等发卡，运动不灵活.
- 4)飞轮工作面、压盘工作面磨损大(磨损超过0.5mm).
- 5)分离指过量磨损(指端圆弧已经磨平)、分离轴承过量磨损(推力平面磨出凹弧).

维修方法:

一:检查离合器踏板是否过高，空行程是否合适，调整到正常状态。如果故障现象没有消除则进行下一步。

第二步:检查离合器踏板、总泵、分泵、分离拨叉、分离轴承等是否有卡涉，运动不灵活现象，离合器踏板是否回位正常.排除后仍然不能解决则进行下一步。

第三步:检查离合器盘总成、盖总成、飞轮是否磨损过量，压盘分离指、分离轴承推力平面是否磨损过量.盘总成摩擦片磨损应不漏出铆钉；用游标卡尺测量，盖总成的压盘工作端面磨损应不大于0.3mm；飞轮的安装深度用深度尺测量，磨损深度应不大于0.5mm.以上；压盘分离指端圆弧面不应磨平；分离轴承推力平面不应磨出凹弧；不符合尺寸的应予更换。但在修理过程中应注意某一个零件不符合要求时应单独更换，不要笼统成套更换.(例如:离合器盘总成磨损过多，就只换盘总成，不要同时把盖总成更换了

34001-SCANIA340012200-路坤离合器由济南坤阳汽配有限公司提供。济南坤阳汽配有限公司（[www.jnkypj.com](http://www.jnkypj.com)）是山东 济南 ,离合器的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在坤阳汽配领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创坤阳汽配更加美好的未来。