

# 钣金件 石龙钣金件厂家 和胜激光

产品名称	钣金件 石龙钣金件厂家 和胜激光
公司名称	东莞市和胜激光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇石龙坑荔园路268号
联系电话	15989672002

## 产品详情

### 钣金加工

提起钣金加工大家可能都感到很陌生，但钣金所包含的内容，以及所涉及到的方面都是非常多的，因此在对钣金操作时一定要按照正确的操作方法进行操作，以免发生一些不必要的安全事故，因此为了保证大家能够安全施工，为大家介绍钣金加工的安全操作规程。钣金加工的安全操作注意事项：

- 1、作业人员在开始施工前，道滘钣金件厂家，要先对场地进行清理，如有杂物等应及时清理掉。
- 2、对作业过程中要用到的工具进行检查，是否完好无损，能否正常使用，还有就是连接是否牢固等。
- 3、在使用机器设备时，比如机床、焊机等，要检查机器设备是否正常和完好，接地是否良好。一切检查没有问题后，才能够按照规定要求和程序进行启动和使用。
- 4、焊接作业中使用的焊条，应是干燥的，要避免防潮。并且，焊接电流要合适。
- 5、人员进行焊接作业，应戴好面罩，穿戴好防护用品。
- 6、如果要使用到氧气瓶、yi快瓶的话，那么氧气瓶和yi快瓶要远离火源，并且要避免暴晒和受到撞击。
- 7、要定期检查气瓶、表头以及气管等，如有问题应及时进行处理。
- 8、搬运氧气瓶及yi快气瓶时必须使用专门搬运小车，切忌在地上拖拉。
- 9、进行氧焊点火前，先开yi快气后开氧气，熄火时先关yi快气阀，发生回火现象时应迅速卡紧胶管，先关yi快气阀再关氧气阀。

以上就是钣金的安全操作规程。按照这种方法进行操作，就能够保证钣金在施工中的安全，希望大家能够在实际操作中运用。

## 钣金加工

### 钣金加工的用途有哪些？

生活中处处有着我们值得去观察去思考的事物，在我们生活中的烟囱、铁桶油箱油桶通风管道弯头大小头这些我们生活中不可缺少的东西都用到了金属板材，金属板材通过加工制成我们需要的各种规格的金属板。给我们的生产生活带来了许多的变化。这种金属板材加工在行业里有一个专业名词叫钣金加工，今天我们吉尔森机械首先给大家介绍一下钣金，钣金是一种属于冷加工工艺的一种钢铁制品加工工艺，属于钢铁加工行业，根据国际上对钣金的定义，钣金是对金属薄板的一种比较完整的冷加工工艺，通过剪板，切板，拼接等工序最终成型，比如我们在大街上常见的汽车钢板机身，就是通过钣金加工工艺制成的。

接下来和胜激光再来为大家介绍一下钣金加工的工艺特点，钣金属于薄钢铁，所以在质量上比较轻。钣金加工通过冷加工技术，望牛墩钣金件厂家，所以有着比较大的强度，非常的坚硬。另外，钣金属于钢铁，可以通过电流，钣金件，有很好的导电性能。而且在价格上相对于其他的钢铁加工方法有很好的性价比。

最后我们和胜激光再为大家介绍一下钣金加工产品的主要用途。钣金加工应用有广泛的用途，钣金加工为电子电器制造精密的零件，为通信领域助力，为汽车制造工艺生产汽车外壳机身。另外还应用于医liao器械的生产制造方面。总之，钣金加工有些非常广的用途，对我们的生产生活带来许多的便利。

### 激光切割机安全工作的十三个细节

激光切割是将从激光器发射出的激光，经光路系统，聚焦成高功率密度的激光束。激光束照射到工件表面，使工件达到熔点或沸点，同时与光束同轴的高压气体将熔化或气化金属吹走。随着光束与工件相对位置的移动，最终使材料形成切缝，从而达到切割的目的。

根据经验总结了激光切割机安全工作的13个细节：

1. 遵守一般切割机安全操作规程。严格按照激光器启动程序启动激光器。
2. 操作者须经过培训，熟悉设备结构、性能，掌握操作系统有关知识。
3. 按规定穿戴好劳动防护用品，在激光束附近必须佩带符合规定的防护眼镜。
4. 在未弄清某一材料是否能用激光照射或加热前，不要对其加工，以免产生烟雾和蒸汽的潜在危险。
5. 设备开动时操作人员不得擅自离开岗位或托人待管，如的确需要离开时应停机或切断电源开关。
6. 要将灭火器放在随手可及的地方；不加工时要关掉激光器或光闸；不要在未加防护的激光束附近放置纸张、布或其他易燃物。
7. 在加工过程中发现异常时，应立即停机，及时排除故障或上报主管人员。
8. 保持激光器、床身及周围场地整洁、有序、无油污，工件、板材、废料按规定堆放。
9. 使用气瓶时，应避免压坏焊接电线，以免漏电事故发生。气瓶的使用、运输应遵守气瓶监察规程。禁止气瓶在阳光下曝晒或靠近热源。开启瓶阀时，操作者必须站在瓶嘴侧面。

10. 维修时要遵守高压安全规程。每运转40小时或每周维护、每运转1000小时或每六个月维护时，要按照规定和程序进行。
11. 开机后应手动低速X、Y方向开动机床，石龙钣金件厂家，检查确认有无异常情况。
12. 对新的工件程序输入后，应先试运行，并检查其运行情况。
13. 工作时，注意观察机床运行情况，以免切割机走出有效行程范围或两台发生碰撞造成事故。

钣金件-石龙钣金件厂家-和胜激光由东莞市和胜激光科技有限公司提供。东莞市和胜激光科技有限公司（[www.hesheng1618.com](http://www.hesheng1618.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！