

南京外径千分尺 外径千分尺厂 桂量量具

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 南京外径千分尺 外径千分尺厂 桂量量具 |
| 公司名称 | 天津桂量量具刃具有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109 |
| 联系电话 | 13752007405 13752007405 |

产品详情

【桂量量具明星产品-双钢球外径千分尺】

使用千分尺注意事项

1、千分尺是一种精密的量具，使用时应小心谨慎，外径千分尺厂，动作轻缓，不要让它受到打击和碰撞。千分尺内的螺纹非常精密，外径千分尺批发，使用时要注意：旋钮和测力装置在转动时都不能过分用力；当转动旋钮使测微螺杆靠近待测物时，一定要改旋测力装置，不能转动旋钮使螺杆压在待测物上；当测微螺杆与测砧已将待测物卡住或旋紧锁紧装置的情况下，决不能强行转动旋钮

2.主要测量火车轮毂的直径和双面球面物体的直径测量

【桂量量具为您推荐明星产品-转子专用千分尺】

3、与其他标记工艺的对比

压痕：只在工件上标识型号

，往往就一个字或两个字，效率非常高，但没有任何美观可言，适用大批量，低档次小规模企业的生产

电腐蚀：可以标记型号、LOGO，但模板制作较麻烦，效果也不能和激光相比。但价格便宜，一次性投入小，是有复杂标记需求但又买不起激光设备的厂家的过度工艺

气动：在刃具行业很少使用，因为在这里它即没速度，也不美观

【桂量量具向您推荐明星产品-防磁外径千分尺】

外径千分尺的使用方法

1.测量物件时，千分尺要先对0位，测微螺杆与测砧密合后按清零键清0。在测量过程中，先旋转微分筒，当测微螺杆快接近被测物件时，再旋动手轮，直到手轮发出3-5声响声为止，方可读数，外径千分尺品牌，数显千分尺直接读其显示数，普通千分尺，南京外径千分尺，读数为：主尺刻度数 + 微分筒刻度读数。在测量运动中的涂布时，要使千分尺同极片同方向同一起运动，不允许极片在千分尺两测量面间滑动。不允许用千分尺测量正在机床上运动的加工物件。

2.防磁千分尺主要测量永磁体直径的测量，能解决用普通测量测量时被吸住无法测量的问题。

3.防磁千分尺是天津桂量独立开发的新产品，广泛用于航空，航天企业，已经高速列车制造领域，风电设备制造和电梯制造领域。

南京外径千分尺-外径千分尺厂-桂量量具(推荐商家)由天津桂量量具刃具有限公司提供。南京外径千分尺-外径千分尺厂-桂量量具(推荐商家)是天津桂量量具刃具有限公司(www.guiliang.net)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李克辉。