

卓士汽配 小八簧离合器片图片 小八簧离合器片

产品名称	卓士汽配 小八簧离合器片图片 小八簧离合器片
公司名称	河北卓士汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河间市行别营工业园
联系电话	13931717571

产品详情

检查离合器盘总成、盖总成、飞轮是否磨损过量，压盘分离指、分离轴承推力平面是否磨损过量。盘总成摩擦片磨损应不漏出铆钉；用游标卡尺测量，盖总成的压盘工作端面磨损应不大于0.3mm；飞轮的安装深度用深度尺测量，磨损深度应不大于0.5mm.以上；压盘分离指端圆弧面不应磨平；分离轴承推力平面不应磨出凹弧；不符合尺寸的应予更换。但在修理过程中应注意某一个零件不符合要求时应单独更换，不要笼统成套更换。(例如:离合器盘总成磨损过多，就只换盘总成，不要同时把盖总成更换了)。

发动机是因离合器片与压盘之间的摩擦力传递动力的，没有离合器片或者打滑的话，发动机动力就无法进行传递。

河北盛兴汽车零部件有限公司，是一家专业生产销售汽车配件的厂家，我们厂的产品质量好，价格优惠，是您值得信赖的选择。以上，是我们总结的一些关于汽车离合器片的介绍。

卓士汽车离合器片，汽车离合器片专家，河间卓士汽车零部件有限公司三级减震离合器片。汽车离合器片一般故障原因，检验方法及维修故障现象：起步严重发抖，汽车行驶速度上不去、加速慢、上坡无力、油耗大等，主要原因是离合器传递扭矩变小，小八簧离合器片，严重时不能传递扭矩。故障原因：1)离合器分泵无自由行程，当离合器稍有磨损后，分离机构顶死分离指，造成离合器分离指没有回位空间，压盘压紧力降低，造成离合器打滑，严重磨损。2)驾驶操作问题：没有完全放开离合器踏板，过多使用半离合状态，超载运行，爬陡坡，小八簧离合器片厂家，使离合器磨损严重。打滑的检验方法：用手制动闸使车处于完全制动状态，踏下离合器踏板，然后在一档发动，再放开离合器踏板，如果发动机能够停止，说明离合器无故障。反之，离合器有打滑，需拆卸，检查离合器。离合器打滑，可从以下几方面找原因：1)从动盘(钢片)总成：摩擦片粘油、摩擦片碳化、烧损、摩擦片破损，摩擦片磨损至铆钉处。2)盖(压板)总成：膜片弹簧破损、压盘工作端面磨损大超过0.3mm、变形、安装螺钉松动、分离指端跳超过1mm。3)飞轮：飞轮工作面磨损大超过0.5mm。4)分离机构：分离拨叉无游动余量，离合器踏板无自由

行程，分离轴承无游动余量。5)刹车系统：刹车系统调整不当，过紧，行使后轮毂烫手

要想真正做到“量”与“质”的转变，需要汽车生产行业共同努力了，质量才是行车安全的基础。河北卓士汽车零部件有限公司生产的汽车离合器片及配件，适用于所有车型，我公司已大量为奥迪、宝马、陕西重汽、等汽修公司提供高质量产品，为汽车行业贡献力量

河北卓士汽车离合器片，汽车离合器片专家，卓士汽车零部件有限公司，专业生产萨克斯离合器片，萨克斯离合器片，斯太尔离合器片，豪沃离合器片，小八簧离合器片图片，430型离合器片，140型离合器片，153型离合器片，包芯纱430离合器片，东风汽车离合器片，重汽离合器片，汽车离合器片，拉式430型离合器片豪沃离合器片斯太尔离合器片萨克斯离合器片道依茨离合器片
叉车离合器片0纳米亢烧离合器片陕汽重卡离合器片

盛兴汽配为您提供离合器价格，离合器参数，离合器更多品牌，小八簧离合器片多少钱，离合器技术，离合器图片等。找各种离合器现在您可以打电话给我们，一个电话的事情，我们来做生意源于沟通！

卓士汽配(图)-小八簧离合器片图片-小八簧离合器片由河北卓士汽车零部件有限公司提供。卓士汽配(图)-小八簧离合器片图片-小八簧离合器片是河北卓士汽车零部件有限公司(www.hjshengxing.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张占兵。同时本公司(www.hjshengxing.com)还是从事汽车离合器片厂家离合器片，河北汽车离合器片离合器片，沧州汽车离合器片离合器片的厂家，欢迎来电咨询。