

# 工业触摸显示器 工业触摸显示器多少钱 诺维工控

产品名称	工业触摸显示器 工业触摸显示器多少钱 诺维工控
公司名称	北京诺维世纪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区阳坊镇工业南区极东双创社区四层 诺维工控
联系电话	13911818829

## 产品详情

### 检修工业显示器的方法

#### 观察法

顾名思义，就是用眼睛直接观察元器件是否烧毁、损坏、变形、变色、以及接通电流后显像管灯丝亮不亮等，这些问题往往就是故障所在或与故障密切相关，工业触摸显示器多少钱，找到这些问题，就能很快地判断出问题，从而修复工业显示器

#### 敲击法

这也是检修显示器很有效的方法之一，特别是对于虚焊和接触不良等引起的故障。其方法是：用绝缘体，如木棍，在加电或不加电的情况下，对有可能出问题的部位，进行轻轻敲打和按压，就可以较容易地发现虚焊和接触不良等故障。

### 工业显示器控制电路的注意事项

1、插拔接口接插件时，要保持与液晶屏的接插件在同一水平和平行方向。

2、如果本产品长时间在有氧化或还原气体的空气中放置，工业触摸显示器，或者在有试剂、溶剂、粘合剂、树脂等会产生这类气体的工作环境中使用，可能导致液晶模块被腐蚀、变色;请合理选择使用环境。

- 3、不要将附着保护膜的模块置于高温环境下，否则保护膜可能会粘在模块表面揭不下来，而影响外观。
- 4、操作中(包括从包装箱中拿出来时)禁止用力拉动背光灯导线，以免损坏导线。
- 5、建议操作者接触液晶模块时尽量穿戴防静电服，并配戴接地腕带。
- 6、液晶模块的外引线不允许接错，否则可能造成过流，过压等并对模块器件产生损坏。
- 7、模块使用接入电源及断开电源时，必须在正电源( $5 \pm 0.25V$ )稳定接入以后，才能输入信号电平。如在电源稳定前或断开后输入信号电平，有可能损坏模块的IC电路。
- 8、用力按压显示部位，工业触摸显示器价格，会产生异常显示，应断开电源稍待片刻重新上电后即恢复正常。

### 怎么检修工业显示器

测电压法 测量电压也是维修显示器的基础方法之一，在实践中经常用到。它主要是测量电路和元器件的工作电压，以此来对故障部位和元器件进行判定。测电压又可分为测交流电压和测直流电压两种类别。测交流电压就是用万用表的交流电压挡，来测量显示器电源的交流电压值。当然也可在万用表上串联上一个 $0.1 \mu F$ 左右的耐压足够大的电容来测量场扫描输出电路、行扫描输出电路、视频放大电路等部位的交流部分。用万用表检查其交流电压，然后再与正常状态下所测数值进行比较，以此来判断该电路工作是否正常。

工业触摸显示器-工业触摸显示器多少钱-诺维工控(推荐商家)由北京诺维世纪科技有限公司提供。北京诺维世纪科技有限公司(www.nvipc.com)位于北京市昌平区阳坊镇工业南区极东双创社区四层诺维工控。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诺维工控在工控电脑产品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。诺维工控取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。诺维工控全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。