

# 隆宇汽配 东风凯普特驾驶室总成 遵义驾驶室

产品名称	隆宇汽配 东风凯普特驾驶室总成 遵义驾驶室
公司名称	襄阳隆宇汽车配件有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区东风汽车大道特一号锦绣汽配城17幢12室
联系电话	15971017518

## 产品详情

### 变速器跳档故障产生的原因

- 1、由于变速齿轮、齿套或同步器锥盘轮齿磨损过量，沿齿长方向形成锥形，啮合时便产生一个轴向推力，在工作中又受振抖，转速变化的惯性影响，驾驶室配件，迫使啮合的齿轮沿轴向脱开。
- 2、变速叉弯曲变形，磨损过甚、固定螺钉松动或变速杆变形等，东风凯普特驾驶室总成，使齿轮不能正常啮合。
- 3、自锁装置磨损松旷，弹簧弹力不足或折断，遵义驾驶室，造成锁止力量不足，使变速叉轴不能可靠地定位。
- 4、齿轮或齿套磨损过甚，沿齿长方向磨成锥形。
- 5、轴和轴承磨损严重，轴向间隙过大，或di一、二轴与中间轴不平行，使齿轮不能正常啮合而上下摆动所引起跳档。
- 6、轴的花键齿与滑动齿轮花键槽磨损过甚。
- 7、第二轴花键扭曲变形或键齿磨损过渡，锁紧螺母松脱引起轴或齿轮的前后窜传动。
- 8、同步器锁销松动，同步器散架或接合齿长度方向已磨损严重。
- 9、变速器固定不牢固。

驾驶室不仅是驾驶员的工作场所，也是整个车的重要组成部分。一般东风驾驶室配件包括车窗、车门、

驾驶舱等。

驾驶室的造型有高顶、矮顶和尖头等几种，驾驶室是汽车重要的部分之一，东风驾驶室，其设计好坏将直接影响到汽车的性能和安全性。

东风驾驶室车身外部装饰件主要是指装饰条、车轮装饰罩、标志等等。散热器面罩、保险杠、灯具以及后视镜等附件亦有明显的装饰性。车内部装饰件包括仪表板、顶篷、侧壁、座椅等表面覆饰物，以及窗帘和地毯。

液晶冷光仪表盘上增加了安全带未系、车门未关、驾驶室翻转提示，可调整方向盘可做上、下、前、后调整，在同类产品中拥有大的调节幅度。另外对驾驶室悬置、NVH、空调、仪表台、开闭件、精致工艺七大方面进行综合提升;整车噪音、振动控制、人性化设计都更出色，能为驾乘者带来更好的舒适体验。有东风凯普特驾驶室需求的朋友可以联系我们